

INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS

FECHA: 2025-10-07, Nombre o razón social: CARVAJAL ORREGO JHOVAN ALEXIS, Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. (), No. 1152697095, Dirección: CLL 67B SUR NO 13-60, Teléfono: 3117284844, Ciudad: BOGOTÁ, Departamento: DISTRITO CAPITAL, Placa: LRN220, Marca: RENAULT, Línea: DUSTER, Clase: CAMIONETA, Modelo: 2023, Cilindraje: 1599, Kilometraje: 74681, Servicio: PUBLICO, No Licencia Tránsito: 10027822228, Combustible: GASOLINA, Color: BLANCO GLACIAL (V), Empresa: CARVAJAL ORREGO JHOVAN ALEXIS, Conductor: CARVAJAL ORREGO JHOVAN ALEXIS



Emisiones Audibles			Intensidad e inclinación de luces bajas						Suma de la intensidad de todas las luces		
	Valor	Máximo	Unidad		Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	
Ruido Escape	82	NA	dBA	Baja Derecha	10	2.5	Klux	0.7	0.5 - 3.5	%	67.3
				Baja Izquierda	20.6	2.5	Klux	1	0.5 - 3.5	%	225

Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha		
Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad	
69			67			63			64		

Eficacia Total			Fuerza			Fuerza			Desequilibrio		
Mínimo	Unidad			Peso	Unidad		Peso	Unidad		Máximo	Unidad
66.78	50	%	Eje 1 Izquierdo	1059	3424	N	Eje 1 Derecho	1937	3247	1.12	30
			Eje 2 Izquierdo	1965	3061	N	Eje 2 Derecho	2401	2639	18.16	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
25.9	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Eje 1			Eje 2			Eje 3			Eje 4			Eje 5		
-1			0									Máximo	± 10	Unidad

Emisión de gases			Vehículos con ciclo OTTO											
			Monóxido de carbono (CO)				Dióxido carbono (CO2)				Óxido nitrógeno (NO)			
Temp °C	Rpm		CO	Valor	Norma	Unidad	CO2	Valor	Norma	Unidad	HC	Valor	Norma	Unidad
	760	Ralentí	0.11	<=0.8	%		Ralentí	12.8	>=7	%	Ralentí	58	<=160	ppm
	2450	Crucero	0.11	<=0.8	%		Crucero	12.9	>=7	%	Crucero	9	<=160	ppm


Inspección Sensorial			Inspección Sensorial			Inspección Sensorial		
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado lubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Sopores	CUMPLE	G1	Anclaje de bateria	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceia	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Tjeras	CUMPLE	G1	Banderoia	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llania de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Pto	CUMPLE	G1	Gelo	CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapiceria	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cojneria	CUMPLE
G1	Ventanas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Adiales	CUMPLE
G1	Salides emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Basidor	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Reverse	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A. (Espaceo para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

Temperatura por método aceleración por tiempo



ING ANDRES FELIPE VARGAS PIÑEROS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Rapuesto		6.21
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.23	5.47
Eje 2	4.68	5.03

INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS



CDA
Centro de Diagnóstico Automotriz
SANTA LIBRADA

No: 00005851-2510
CDA SANTA LIBRADA
NIT 900554707-0
KR 11 69 G 03-09-15-21-25-
31-33-39-41 SUR Tel 3906322
BOGOTÁ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA	Nombre o razón social	Documento de Identidad	No.
Fecha de prueba: 2025-10-07	CARVAJAL ORRIGO JHOVAN ALEXIS	CC. (X) NIT. () CE. ()	1152607095
Dirección	Telefono:	Ciudad:	Departamento:
CLL 67B SUR NO 13-00	3117284844	BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL
Placa:	Marca:	Linea:	Clase:
LRN220	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Modelo:
PUBLICO	10037822228	GASOLINA	2023
	Color:	Empresa:	Cilindrada:
	BLANCO GLACIAL (V)		1599
		Conductor:	Kilometraje:
		CARVAJAL ORRIGO JHOVAN ALEXIS	74681



Fecha 2025-10-01, Para UN220 Mvs 15.51							Fecha 2025-10-01, Para UN220 Mvs 15.51						
Emisiones Audibles	Intensidad e inclinación de luces bajas						Suma de la intensidad de todas las luces						
	Valor	Máximo	Unidad		Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	82	NA	dBA	Baja Derecha	10	2.5	Klux	0.7	0.5 - 3.5	%	87.3	225	Klux
				Baja Izquierda	20.6	2.5	Klux	1	0.5 - 3.5	%			

Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha		
Valor	69		Valor	67		Valor	63		Valor	64	

Eficacia Total			Eje 1 Izquierdo			Fuerza			Peso			Desequilibrio		
66.78	50	%	Eje 2 Izquierdo			1959	3424	N	Eje 1 Derecho	1937	3247	N	1.12	30
			Eje 3 Izquierdo			1965	3061	N	Eje 2 Derecho	2401	2639	N	18.16	30
Eficacia Auxiliar	25.9	18	Eje 4 Izquierdo						Eje 3 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo						Eje 4 Derecho					
									Eje 5 Derecho					

Eje 1			Eje 2			Eje 3			Eje 4			Eje 5		
-1			0									Máximo	± 10	Unidad (m/km)

Emisión de gases												Vehículos con ciclo OTTO			
Monóxido de carbono (CO)			Dióxido carbono (CO2)			Oxígeno (O2)			Hidrocarburo (como hexano) (HC)			Óxido Nitrógeno (NO)			
Tamp °C	Rpm	CO	Valor	Norma	Unidad	CO2	Valor	Norma	Unidad	HC	Valor	Norma	Unidad	NO	Valor
760	Ralentí	0.11	<=0.8	%	Ralentí	12.8	>=7	%	Ralentí	2.0	<=5	%	Ralentí	50	<=160
2450	Crucero	0.11	<=0.8	%	Crucero	12.9	>=7	%	Crucero	2.1	<=5	%	Crucero	8	<=160

		Inspección Sensorial						
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 Santa Derecha	CUMPLE
G1	Anclaje silleros	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubo escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 Santa Derecha	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de bateria	CUMPLE	G1	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rln Derecho	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1	Limpierresbrías	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respaldo	CUMPLE	G1	Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1	Pilo	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Lazoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapiceria	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cojlnera	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botquin	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Auxiliares	CUMPLE
G1	Selidos emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 Santa Derecha	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE

- G1: CARROCERÍA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RUÑES
- G8: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Escriba para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
Temperatura por método aceleración por tiempo



CDA
Centro de Diagnóstico Automotriz
SANTA LIBRADA
NIT. 900.554.707-0

ING ANDRÉS FELIPE VARGAS PIÑEROS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		0.21
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.23	5.47
Eje 2	4.88	5.03

INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA
PARA VEHÍCULOS

No: 00005651-2510
CDA SANTA LIBRADA
NIT 900554707-0
KR 11 69 G 03-09-15-21-25-
31-33-39-41 SUR Tel 3906322
BOGOTÁ



CDA
Centro de Diagnóstico Automotriz
SANTA LIBRADA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documento de identidad:		No.	
2025-10-07	CARVAJAL ORREGO JHOVAN ALEXIS	CC. (X) NIT. () CE. ()		1152697095	
Dirección:	Telefono:	Ciudad:		Departamento:	
CLL 67B SUR NO 13-80	3117264844	BOGOTA		DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa:	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:
LRN220	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2023	1599
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Kilometraje:
PUBLICO	10027822228	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)	CARVAJAL ORREGO JHOVAN ALEXIS	74681



Emisiones Audibles	Intensidad e inclinación de luces bajas						Suma de la intensidad de todas las luces					
	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	82	NA	dBA	Baja Derecha	10	2.5	Klux	0.7	0.5 - 3.5	%	67.3	225
				Baja Izquierda	20.6	2.5	Klux	1	0.5 - 3.5			

Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	69		67		63		64	40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
66.78	50	%	Eje 1 Izquierdo	1959	3424	N	Eje 1 Derecho	1937	3247	N	1.12	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1965	3061	N	Eje 2 Derecho	2401	2639	N	18.16	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho							
25.9	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho							

Desviación Lateral									
Eje 1	-1	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5	
								Máximo	± 10

Vehículos con ciclo OTTO																			
Monóxido de carbono (CO)				Dióxido carbono (CO2)				Oxígeno (O2)				Hidrocarburo (como hexano) (HC)				Óxido Nitroso (NO)			
Temp °C	Rpm	CO	Valor	Norma	Unidad	CO2	Valor	Norma	Unidad	O2	Valor	Norma	Unidad	HC	Valor	Norma	Unidad	NO	Valor
760	Ralentí	0.11	<=0.8	%	Ralentí	12.8	>=7	%	Ralentí	2.0	<=5	%	Ralentí	58	<=160	ppm	Ralentí		
2450	Crucero	0.11	<=0.8	%	Crucero	12.9	>=7	%	Crucero	2.1	<=5	%	Crucero	9	<=160	ppm	Crucero		

Inspección Sensorial									
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderoia	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1	Pto	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE	
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapiceria	CUMPLE	
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cojineria	CUMPLE	
G1	Ventanas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE	
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE	
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE	
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Basidór	CUMPLE	
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE	
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE	
G1	Parrilla	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE	

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
Temperatura por método aceleración por tiempo



CDA
Centro de Diagnóstico Automotriz
SANTA LIBRADA
NIT. 900.554.707-0

ING ANDRES FELIPE VARGAS PIÑEROS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		0.21
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.23	5.47
Eje 2	4.68	5.03