

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00001033-2511



CDA TECNIALLO
NIT 900613051-1
Ak 72 37-95/89 sur Int
3,4,5,6,7 Tel 3134453672
BOGOTÁ D.C.

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2025-11-09	Nombre o razón social: MYRIAM GONZÁLEZ RAMIREZ			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 41631206			
Dirección:	Teléfono: 3118011752			Ciudad: BOGOTA			Departamento: DISTRITO CAPITAL			
Placa: GUX612	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindrada: 1599	Kilometraje: 221093				
Servicio: PÚBLICO	✓ No Licencia Tránsito: 10020754264	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: MYRIAM GONZÁLEZ RAMIREZ					



Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral			Inspección Sensorial		
Delantera Izquierda	Valor 63	Delantera Derecha	Valor 66	Trasera Izquierda	Valor 60	Trasera Derecha	Valor 62	Mínimo 40	Unidad %	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	3138	N	Eje 1 Derecho	2622	N	16,4	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1509	N	Eje 2 Derecho	1729	N	12,7	30	%
24,9	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Eje 1 -2,85 Eje 2 -2,56 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Máximo ± 10 Unidad (m/km)

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Andaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Jony Cruz

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.33
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.65	4.21
Eje 2	3.65	4.11