

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00002126-2510  
CDA BOSA LA ESTACION  
NIT 901463072  
CI 63 Sur 77k - 15 Tel  
3045387775  
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-10-25	Nombre o razón social: EDGAR PAUL SUAREZ PARRA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 80263048				
Dirección: KR 79F 47B 16 SUR	Telefono: 3114750533	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL				
Pleca: JOV730	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER OROCH	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 95570	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10020980371	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: EDGAR PAUL SUAREZ PARRA		



Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pemos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andeje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulias Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulias Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Basílidor	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA						

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELÉCTRICO G8: RINES G11: CHASIS G12: DISPOSITIVOS DE COBRO  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.58	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,78	4,12
Eje 2	4,52	4,61

**ING CAMILO ANDRES CARDENAS B**

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.