

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001040-2511  
**TECNICARS CDA**  
 NIT 900904326-0  
 CALLE 55 # 4-18/10 Tel  
 3052881108 SOACHA


**FECHA**

<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>			
Fecha de prueba: 2025-11-11	Nombre o razón social: <b>LUIS FERNANDO FIGUEREDO GARCIA</b>		
Dirección: CR 82 F N 73 D -16SUR		Telefono: 0000000 Cel 3142517964	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 80137735
		Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>			
Placa: <b>LQ0630</b>	Marca: <b>RENAULT</b>	Línea: <b>DUSTER OROCH</b>	Clase: <b>CAMIONETA</b>
Servicio: <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito: <b>10027036951</b>	Combustible: <b>GASOLINA</b>	Color: <b>BLANCO GLACIAL (V)</b>
		Empresa:	
		Conductor: <b>LUIS FERNANDO FIGUEREDO GARCIA</b>	


**Suspensión (Si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	<b>64</b>		<b>69</b>		<b>48</b>		<b>45</b>	<b>40</b>	%

**Frenos**

Eje	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	60,4	%	2718	4356	N	Eje 1 Derecho	2581	3993	N	30	%
Eje 2 Izquierdo	50	%	1750	3129	N	Eje 2 Derecho	1789	3149	N	2,2	%
Eje 3 Izquierdo	24,3	%	Eje 3 Derecho			Eje 4 Derecho					
Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			Eje 5 Derecho					
Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho								

**Desviación Lateral**

Eje 1	-0,8	Eje 2	0,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

**Inspección Sensorial**

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Ases General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Ancilaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

**G1: CARROCERIA**
**G2: SISTEMA DE SUSPENSION**
**G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD**
**G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD**
**G5: SISTEMA ELECTRICO**
**G6: EQUIPO DE CARRETERA**
**G7: LLANTAS**
**G8: RINES**
**G9: ESTADO DE PRESENTACION**
**G10: SISTEMA DE DIRECCION**
**G11: CHASIS**
**G12: DISPOSITIVOS DE COBRO**
**RESULTADO : APROBADO**
**NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.**  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda de Repuesto	6.32	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5,26	5,86
Eje 2	6,32	5,48

**Ing Edgar Eduardo Ortiz**
**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.