

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00000829-2510



CARS S.A.
NIT 900118287-1
CRA 48 NO 72-126 BARRANQUILLA
Tel 3693131

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documento de identidad:			
2025-10-10	LUIS RAMON ALTAMAR SAEZ	CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 8670961	
Dirección:		Telefono:		Ciudad:	
CALLE 81A N 75B 52		3166677278		BARRANQUILLA	
				Departamento:	
				ATLANTICO	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa:	Marca:	Linea:		Clase:	Modelo:	Cilindraje:
NYP405	RENAULT	DUSTER		CAMIONETA	2026	1598
Kilometraje:						
10833						
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:		Conductor:
PUBLICO	10035185194	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)			LUIS RAMON ALTAMAR SAEZ



Suspensión (Si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	69		68		44		46
						Minimo	
						40	
						Unidad	
						%	

Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
54,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	1990	3689	N	Eje 1 Derecho	1880	3698	N	5,5	30
			Eje 2 Izquierdo	1619	2727	N	Eje 2 Derecho	1432	2472	N	11,6	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho					
14*	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral									
Eje 1	1,5	Eje 2	-1,3	Eje 3		Eje 4		Eje 5	
								Máximo	
								± 10	
								Unidad	
								(m/km)	

Inspección Sensorial											
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha		NO APLICA		
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha		NO APLICA		
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de bateria	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho		NO APLICA		
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho		NO APLICA		
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho		NO APLICA		
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura		CUMPLE		
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapicería		CUMPLE		
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cojinería		CUMPLE		
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE	G1	Caja de Direccion		CUMPLE		
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales		CUMPLE		
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales		CUMPLE		
G1	Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor		CUMPLE		
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos		CUMPLE		
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia		NO APLICA		
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo		NO APLICA		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO


RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

JHOSEP ZABALA=Inspeccion interior (parte trasera), Inspeccion parte baja del vehiculo e Inspeccion de rines y llantas
ELVIS FRANCO=Inspeccion exterior, inspeccion interior (parte delantera), inspeccion habitaculo de motor.
PUESTOS: 5

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.63
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,32	7,01
Eje 2	7,84	7,26



JEFFREY HERNÁNDEZ ROMERO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.