


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000828-2510



CARS S.A.
NIT 900118287-1
CRA 48 NO 72-126 BARRANQUILLA
Tel 3693131

| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | |
|------------------|------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Fecha de prueba: | Nombre o razón social: | Documento de identidad: | | | |
| 2025-10-10 | EDDIE ALBERTO ROJAS | CC. (X) NIT. () CE. () | | No. 8701130 | |
| Dirección: | | Telefono: | | Ciudad: | Departamento: |
| CRA 75 #81 58 | | 3114374573 | | BARRANQUILLA | ATLANTICO |

| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|---------|---------------------|
| Placa: | Marca: | Linea: | | Clase: | Modelo: | Cilindraje: |
| NYP481 | RENAULT | DUSTER | | CAMIONETA | 2026 | 1598 |
| Kilometraje: | | | | | | |
| 11200 | | | | | | |
| Servicio: | No Licencia Tránsito: | Combustible: | Color: | Empresa: | | Conductor: |
| PUBLICO | 10035484109 | GASOLINA | BLANCO GLACIAL (V) | | | EDDIE ALBERTO ROJAS |



| Suspensión (Si aplica) | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|--------|
| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor |
| | 70 | | 69 | | 50 | | 45 |
| | | | | | | Minimo | Unidad |
| | | | | | | 40 | % |

| Frenos | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|--------|------|--------|---------------|--------|------|--------|---------------|--------|
| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo |
| 67 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 2370 | 3149 | N | Eje 1 Derecho | 1705 | 2286 | N | 28,1* | 30 |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 1531 | 2649 | N | Eje 2 Derecho | 1442 | 2423 | N | 5,8 | 30 |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | | Eje 3 Derecho | | | | | |
| 16,4* | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | | Eje 4 Derecho | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | | Eje 5 Derecho | | | | | |

| Desviación Lateral | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------|------|-------|--|-------|--|--------|------|
| Eje 1 | -0,6 | Eje 2 | -5,3 | Eje 3 | | Eje 4 | | Eje 5 | |
| | | | | | | | | Máximo | ± 10 |
| | | | | | | | | Unidad | |
| | | | | | | | | (m/km) | |

| Inspección Sensorial | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|----|------------------------|-----------|----|-----------------------|--|-----------|--|--|
| G1 | Identificacion reglamentaria | CUMPLE | G1 | Luz de parqueo | CUMPLE | G1 | Eje3 llanta Izquierda | | NO APLICA | | |
| G1 | Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 | Luz Interna | CUMPLE | G1 | Eje4 llanta Derecha | | NO APLICA | | |
| G1 | Anclaje sillas | CUMPLE | G1 | Luz Placa | CUMPLE | G1 | Eje4 llanta Izquierda | | NO APLICA | | |
| G1 | Estado tubos escape | CUMPLE | G1 | Luces Altas | CUMPLE | G1 | Eje5 llanta Derecha | | NO APLICA | | |
| G1 | Aseo General | CUMPLE | G1 | Luces Bajas | CUMPLE | G1 | Eje5 llanta Izquierda | | NO APLICA | | |
| G1 | Espejos | CUMPLE | G1 | Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 | Eje1 Rin Derecho | | CUMPLE | | |
| G1 | Pernos | CUMPLE | G1 | Terminales Batería | CUMPLE | G1 | Eje1 Rin Izquierdo | | CUMPLE | | |
| G1 | Soportes | CUMPLE | G1 | Anclaje de bateria | CUMPLE | G1 | Eje2 Rin Derecho | | CUMPLE | | |
| G1 | Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 | Desempeñador | CUMPLE | G1 | Eje2 Rin Izquierdo | | CUMPLE | | |
| G1 | Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 | Cruceta | CUMPLE | G1 | Eje3 Rin Derecho | | NO APLICA | | |
| G1 | Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 | Linterna | CUMPLE | G1 | Eje3 Rin Izquierdo | | NO APLICA | | |
| G1 | Amortiguadores | CUMPLE | G1 | Triangulos | CUMPLE | G1 | Eje4 Rin Derecho | | NO APLICA | | |
| G1 | Tijeras | CUMPLE | G1 | Banderola | CUMPLE | G1 | Eje4 Rin Izquierdo | | NO APLICA | | |
| G1 | Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 | Tacos | CUMPLE | G1 | Eje5 Rin Derecho | | NO APLICA | | |
| G1 | Retrovisores | CUMPLE | G1 | Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 | Eje5 Rin Izquierdo | | NO APLICA | | |
| G1 | Pito | CUMPLE | G1 | Gato | CUMPLE | G1 | Latoneria y Pintura | | CUMPLE | | |
| G1 | Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 | Herramienta | CUMPLE | G1 | Tapicería | | CUMPLE | | |
| G1 | Parabrisas | CUMPLE | G1 | Extintor | CUMPLE | G1 | Cojinería | | CUMPLE | | |
| G1 | Ventanillas | CUMPLE | G1 | Botiquin | CUMPLE | G1 | Caja de Direccion | | CUMPLE | | |
| G1 | Puertas | CUMPLE | G1 | Señales de advertencia | CUMPLE | G1 | Terminales | | CUMPLE | | |
| G1 | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 | Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 | Brazos Axiales | | CUMPLE | | |
| G1 | Salidas emergencia y Martillo | NO APLICA | G1 | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 | Bastidor | | CUMPLE | | |
| G1 | Direccionales | CUMPLE | G1 | Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 | Pisos | | CUMPLE | | |
| G1 | Stop | CUMPLE | G1 | Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 | Promedio de Distancia | | NO APLICA | | |
| G1 | Reversa | CUMPLE | G1 | Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | G1 | Promedio de Tiempo | | NO APLICA | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |


RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

JHOSEP ZABALA=Inspeccion interior (parte trasera), Inspeccion parte baja del vehiculo e Inspeccion de rines y llantas
ELVIS FRANCO=Inspeccion exterior, inspeccion interior (parte delantera), inspeccion habitaculo de motor.
PUESTOS: 5

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | | 5,61 |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 7,23 | 7,41 |
| Eje 2 | 7,22 | 7,34 |



JEFFREY HERNÁNDEZ ROMERO
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.