

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00010573-2401

CDA BOGOTA S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					BOGOTA		
Fecha de prueba: 2025-11-14	Nombre o razón social: MILTON GUILLERMO LOZANO NIÑO				Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) HIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>)			No. 1001150844	
Dirección: CL 17 19B 23	Teléfono: 8000000 Cel 3138728807				Ciudad: BOGOTA			Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: LBY655	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2024	Cilindraje: 1333	Kilometraje: 72550			
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10030065886	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empres:	Conductor: LOZANO NIÑO MITON GUILLERMO				



Fecha 2025-11-14, Placa L6Y655 Hora 06:34



Ferba 2025-11-14 Plass L 87655 Hora 06:42

- G1 Identificación reglamentaria**
- G1 Distintivo de la empresa**
- G1 Anclaje sillas**
- G1 Estado tubos escape**
- G1 Aseo General**
- G1 Espejos**
- G1 Permos**
- G1 Soportes**
- G1 Rotulas Superiores**
- G1 Rotulas Inferiores**
- G1 Resortes o Ballestas**
- G1 Amortiguadores**
- G1 Tijeras**
- G1 Limpiaparabrisas**
- G1 Retrovisores**
- G1 Piloto**
- G1 Dispositivo de velocidad**
- G1 Parabrisas**
- G1 Ventanillas**
- G1 Puertas**
- G1 Cinturones de Seguridad**
- G1 Salidas emergencia y Martillo**
- G1 Direccionales**
- G1 Stop**
- G1 Reversa**

CUMPLE	G1 Luz de parqueo
CUMPLE	G1 Luz Interna
CUMPLE	G1 Luz Placa
CUMPLE	G1 Luces Altas
CUMPLE	G1 Luces Bajas
CUMPLE	G1 Indicadores de tablero
CUMPLE	G1 Terminales Batería
CUMPLE	G1 Ancilaje de batería
CUMPLE	G1 Desempeñador
CUMPLE	G1 Cruceta
CUMPLE	G1 Linterna
CUMPLE	G1 Triángulos
CUMPLE	G1 Bandera
CUMPLE	G1 Tacos
CUMPLE	G1 Llanta de respuesto
CUMPLE	G1 Gato
CUMPLE	G1 Herramienta
CUMPLE	G1 Extintor
CUMPLE	G1 Bolíquín
CUMPLE	G1 Señales de advertencia
CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha
CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda
CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha
CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda

CUMPLE	G1 Eje3 Iltana Izquierda
CUMPLE	G1 Eje4 Iltana Derecha
CUMPLE	G1 Eje4 Iltana Izquierda
CUMPLE	G1 Eje5 Iltana Derecha
CUMPLE	G1 Eje5 Iltana Izquierda
CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho
CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho
CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho
CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho
CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho
CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1 Latonería y Pintura
CUMPLE	G1 Tapicería
CUMPLE	G1 Coljería
CUMPLE	G1 Caja de Dirección
CUMPLE	G1 Terminales
CUMPLE	G1 Brazos Ajedales
CUMPLE	G1 Bastidor
CUMPLE	G1 Pisos
CUMPLE	G1 Promedio de Distancia

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

64: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO

G6: EQUIPO DE GABINETE

CHIANTAL

G7: LLANTAS GRANDES

[View all posts by **John**](#) [View all posts in **Uncategorized**](#)

G10: SISTEM

G11: CHASIS

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.30	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.65	3.56
Eje 2	4.2	4.25

MOTR

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

JUAN DAVID REYES LIZCANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.R.A.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.