


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00020380-2510



CDA BOGOTÁ S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-10-31	Nombre o razón social: GARCIA BEJARANO HECTOR FABIO	Documento de identidad: CC. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NIT. ( <input type="checkbox"/> ) CE. ( <input type="checkbox"/> ) No. 6394494					
Dirección: CL 27 SUR #11A-14 SUR	Telefono: 3142555305	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: NHQ225	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2025	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 67500	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10032243449	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: GARCIA BEJARANO HECTOR FABIO		



Fecha 2025-10-31, Placa NHQ225 Hora 12-42



Fecha 2025-10-31, Placa NHQ225 Hora 12-43

Suspensión (Si aplica)																							
Delantera Izquierda	Valor	58	Delantera Derecha	Valor	42	Trasera Izquierda	Valor	57	Trasera Derecha	Valor	40	Mínimo	40	Unidad	%								
Eficacia Total	Mínimo	50	Unidad	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	2472	Peso	N	Eje 1 Derecho	Fuerza	2745	Peso	N	Desequilibrio	30	Unidad	%					
		52,9			Eje 2 Izquierdo	1760	3620	N	Eje 2 Derecho	1496	3541	N	9,9	15	30	%							
Eficacia Auxiliar	Mínimo	18	Unidad	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho														
		27,8			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho														
					Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho														
Frenos																							
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5				Máximo	± 10	Unidad	(m/km)								
ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:																							
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa			CUMPLE	Andaje sillas			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Estado tubos escape	CUMPLE	Asco General			CUMPLE	Espejos			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Pernos	CUMPLE	Soportes			CUMPLE	Rotulas Superiores			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas			CUMPLE	Amortiguadores			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas			CUMPLE	Retrovisores			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad			CUMPLE	Parabrisas			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Ventanillas	CUMPLE	Puertas			CUMPLE	Cinturones de Seguridad			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales			CUMPLE	Stop			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo			CUMPLE	Luz Interna			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas			CUMPLE	Luces Bajas			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería			CUMPLE	Andaje de batería			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Desempeñador	CUMPLE	Cruce			CUMPLE	Linterna			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Triángulos	CUMPLE	Bandera			CUMPLE	Tacos			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato			CUMPLE	Herramienta			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Extintor	CUMPLE	Botiquín			CUMPLE	Señales de advertencia			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 1 llanta Izquierda			CUMPLE	Eje 2 llanta Derecha			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 3 llanta Derecha			CUMPLE	Eje 3 llanta Izquierda			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 4 llanta Izquierda			CUMPLE	Eje 4 llanta Derecha			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 5 llanta Derecha			CUMPLE	Eje 5 llanta Derecha			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Eje 2 Rín Izquierdo			CUMPLE	Eje 3 Rín Derecho			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje 3 Rín Derecho			CUMPLE	Eje 4 Rín Derecho			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	Eje 4 Rín Izquierdo			CUMPLE	Eje 5 Rín Izquierdo			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Tápicena	CUMPLE	Colinera			CUMPLE	Latonería y Pintura			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
Pisos	CUMPLE	Brazos Axiales			CUMPLE	Caja de Dirección			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
		Promedio de Distancia			CUMPLE	Bastidor			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE										
RESULTADO : APROBADO																							
NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.																							
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)																							

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.30
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.65	3.56
Eje 2	4.2	4.25

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE INSPECCIÓN OFICIALES. LOS VALORES PRESENTADOS SON SOLO VALORES, NO PUEDE SER  
UTILIZADOS PARA LA MECÁNICA. (Aviso)