

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00020674-2511



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Fecha de prueba: 2025-11-20 | Nombre o razón social: PEDROZA CASTAÑEDA YENCY JAZLEIDY | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 1023879319 |
| Dirección: CL 40 #11-81 | Telefono: 3123361892 | Ciudad: BOGOTA | Departamento: DISTRITO CAPITAL |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--|------------------------|
| Placa: GUR287 | Marca: RENAULT | Linea: NUEVO MASTER MINIBUS | Clase: MICROBUS | Modelo: 2020 | Cilindraje: 2299 | Kilometraje: 202733 |
| Servicio: PÚBLICO | No Licencia Tránsito: 10019957839 | Combustible: DIESEL | Color: BLANCO GLACIAL | Empresa: | Conductor: PEDROZA CASTAÑEDA YENCY JAZLEIDY | |



Fecha 2025-11-20, Placa GUR287 Hora 08-49



Fecha 2025-11-20, Placa GUR287 Hora 08-51

Suspensión (Si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor 42 | Delantera Derecha | Valor 44 | Trasera Izquierda | Valor 60 | Trasera Derecha | Valor 43 | Mínimo 40 | Unidad % |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|

Frenos

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 52,2 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 3375 | N | Eje 1 Derecho | 3893 | N | 13,3 | 30 | % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 3534 | N | Eje 2 Derecho | 3192 | N | 9,7 | 30 | % |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | Eje 3 Derecho | | | | | |
| 17,9* | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | Eje 4 Derecho | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | Eje 5 Derecho | | | | | |

Desviación Lateral

| Eje 1 | 1,5 | Eje 2 | 1,4 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

Inspección Sensorial

| ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA: | CUMPLE |
|---|--------|
| Identificación reglamentaria | CUMPLE |
| Estado tubos escape | CUMPLE |
| Pernos | CUMPLE |
| Rotulas Inferiores | CUMPLE |
| Tijeras | CUMPLE |
| Pito | CUMPLE |
| Ventanillas | CUMPLE |
| Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE |
| Reversa | CUMPLE |
| Luz Placa | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE |
| Desempeñador | CUMPLE |
| Triángulos | CUMPLE |
| Llanta de respuesto | CUMPLE |
| Extintor | CUMPLE |
| Eje1 llanta Derecha | CUMPLE |
| Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE |
| Eje4 llanta Derecha | CUMPLE |
| Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| Tapicería | CUMPLE |
| Terminales | CUMPLE |
| Pisos | CUMPLE |

| Distintivo de la empresa | CUMPLE |
|--------------------------|--------|
| Aseo General | CUMPLE |
| Soportes | CUMPLE |
| Resortes o Ballestas | CUMPLE |
| Limpiaparabrisas | CUMPLE |
| Dispositivo de velocidad | CUMPLE |
| Puertas | CUMPLE |
| Direccionales | CUMPLE |
| Luz de parqueo | CUMPLE |
| Luces Altas | CUMPLE |
| Terminales Batería | CUMPLE |
| Cruceta | CUMPLE |
| Banderola | CUMPLE |
| Gato | CUMPLE |
| Botiquín | CUMPLE |
| Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE |
| Eje3 llanta Derecha | CUMPLE |
| Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |
| Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Cojinería | CUMPLE |
| Brazos Axiales | CUMPLE |
| Promedio de Distancia | CUMPLE |

| Anclaje sillas | CUMPLE |
|-------------------------|--------|
| Espejos | CUMPLE |
| Rotulas Superiores | CUMPLE |
| Amortiguadores | CUMPLE |
| Retrovisores | CUMPLE |
| Parabrisas | CUMPLE |
| Cinturones de Seguridad | CUMPLE |
| Stop | CUMPLE |
| Luz Interna | CUMPLE |
| Luces Bajas | CUMPLE |
| Anclaje de batería | CUMPLE |
| Linterna | CUMPLE |
| Tacos | CUMPLE |
| Herramienta | CUMPLE |
| Señales de advertencia | CUMPLE |
| Eje2 llanta Derecha | CUMPLE |
| Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| Eje5 llanta Derecha | CUMPLE |
| Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Latonería y Pintura | CUMPLE |
| Caja de Dirección | CUMPLE |
| Bastidor | CUMPLE |
| Promedio de Tiempo | CUMPLE |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|---------|------|
| Rueda De Repuesto | 36.90 | |
| Izquierda | Derecha | |
| Eje 1 | 3,76 | 3,95 |
| Eje 2 | 4,13 | 4,27 |