

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00008502-2510  
CDA INGENIERIA S.A.S  
NIT 901084176-6  
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel  
4827213  
BOGOTÁ



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2025-10-14	Nombre o razón social: TRANSPORTES ESPECIALES ONCE EXPRESS PLUS SAS			Documento de identidad: C.C. ( ) NIT. ( X ) CE. ( )	No. 901584407		
Dirección: CARRERA 110A # 88-33	Teléfono: 3192082087			Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: J0X261	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 125246	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10031277992	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: JULIAN RAMIREZ		
							
<p>Fecha 2025-10-14, Placa J0X261 Hora 10:48</p>							

Inspección Sensorial							
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Anclaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APlica		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APlica		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Taños	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	NO APlica	G1 Herramienta	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APlica	G1 Eje1 Llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.40	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.44	3.62
Eje 2	3.32	3.41

  
ING. DANIEL FELIPE CRUZ GAONA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.