

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00008514-2510

CDA INGENIERIA S.A.S

NIT 901084176-6

CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel

4827213

BOGOTÁ



FECHA

Fecha de prueba:
2025-10-15

Nombre o razón social:

TRANSPORTES ESPECIALES ONCE EXPRESS PLUS SAS

Documento de identidad:

CC. () NIT. (X) CE. ()

No. 901584407

Dirección:

TRANSVERSAL 93 # 64-63 PISO 2

Teléfono:

3226151363

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

WMZ985

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER DYNAMIQUE 4X4

Clase:

CAMPERO

Modelo:

2016

Cilindrada:

1998

Kilometraje:

246613

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10030437257

Combustible:

GASOLINA - GAS

Color:

BLANCO ARTICA

Empresa:

Conductor:

JORGE ANDRES IZQUIERDO BERMUDEZ

Fotografía 1



Fecha 2025-10-15, Placa WMZ985 Hora 15-19

Fotografía 2



Fecha 2025-10-15, Placa WMZ985 Hora 15-23

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APlica
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APlica
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APlica	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.25
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,05	4,18
Eje 2	4,35	4,29



Ing. Miguel Fernando Sánchez Vargas

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.