

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00020620-2511



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-11-16	Nombre o razón social: HERRERA MORENO CLAUDIA PATRICIA					Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 52435413	
Dirección: CALLE41 SUR # 824 A ESTE	Telefono: 3232342301 Cel 3232342301			Cludad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		

Placa:		DATOS DEL VEHICULO					
FVL521	Marca: KIA	Línea: NEW SOUL LX	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindrada: 1501	Kilometraje: 116387	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018702277	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: HERRERA MORENO CLAUDIA PATRICIA		



Fecha 2025-11-16, Placa FVL521 Hora 12:11



Fecha 2025-11-16, Placa FVL521 Hora 12:13

Delantera Izquierda			Valor 41	Delantera Derecha			Valor 45	Suspensión (Si aplica)			Valor 59	Trasera Izquierda			Valor 42	Trasera Derecha			Valor 40	Mínimo	Unidad %
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	60,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	2064	Fuerza	Peso	Unidad	N	Eje 1 Derecho	2086	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	19,3	18	%	Eje 2 Izquierdo	1238		3473	N	Eje 2 Derecho	1110		3394	N	0,1	30	%			
						Eje 3 Izquierdo					Eje 3 Derecho					10,3	30	%			
						Eje 4 Izquierdo					Eje 4 Derecho										
						Eje 5 Izquierdo					Eje 5 Derecho										
Eje 1	7,7		Eje 2	1,5		Eje 3					Eje 4				Eje 5						

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Asiento General	CUMPLE	Espojos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soporries	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Fuerzas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Dirigenciales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Crucetas	CUMPLE	Linternas	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Bandaritas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecha	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Terminalas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.99	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.23	4.36
Eje 2	5.28	5.03

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADÉMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA