

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002157-2512




Centro de Diagnóstico Automotor
Tecnorientes SAS
NIT 901238286-0
Cra 33 # 24-27-29-31 Cra 34 # 24-
38-42 Villavicencio Tel
3183509037

FECHA
Fecha de prueba: 2025-12-23
Dirección: BRR MANANTIAL

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: JAIRO ORLANDO ROJAS PIÑEROS
Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 17319225
Teléfono: 3208082098 Ciudad: VILLAVICENCIO Departamento: META

DATOS DEL VEHICULO
Placa: TFX553 Marca: NISSAN Línea: FRONTIER Clase: CAMIONETA Modelo: 2025 Cilindrada: 2298 Kilometraje: 11768
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10934753565 Combustible: DIESEL Color: BLANCO Empresa: Conductor: JAIRO ORLANDO ROJAS PIÑEROS



Suspensión (SI aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 68	Delantera Derecha	Valor 61	Trasera Izquierda	Valor 70	Trasera Derecha	Valor 62	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3670	Peso 7083	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3532	Peso 5543	Unidad N	Desequilibrio 3,8	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 16,9*	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	2711	5680	N	Eje 2 Derecho	2754	5160	N	1,8	30	%
			Eje 3 Izquierda				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierda				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierda				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	3	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)					
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE					CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Luz Intema		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE					CUMPLE
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE					CUMPLE
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE					CUMPLE
G1 Aseo General		CUMPLE	G1 Luces Bajos		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE					CUMPLE
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho		CUMPLE					CUMPLE
G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Bateria		CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo		CUMPLE					CUMPLE
G1 Soportes		CUMPLE	G1 Anclaje de batería		CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho		CUMPLE					CUMPLE
G1 Rotulas Superiores		CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo		CUMPLE					CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho		CUMPLE					CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1 Linlema		CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo		CUMPLE					CUMPLE
G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho		CUMPLE					CUMPLE
G1 Tijeras		CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo		CUMPLE					CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 Tecos		CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho		CUMPLE					CUMPLE
G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo		CUMPLE					CUMPLE
G1 Pito		CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura		CUMPLE					CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapiceria		CUMPLE					CUMPLE
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extingtor		CUMPLE	G1 Cojineria		CUMPLE					CUMPLE
G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Botiquin		CUMPLE	G1 Caja de Direccion		CUMPLE					CUMPLE
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE					CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE					CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE					CUMPLE
G1 Direccionalas		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE					CUMPLE
G1 Stop		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE					CUMPLE
G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE					CUMPLE

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B

NUMERO DE SILLAS
CANTIDAD:3

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.48
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.18	4.19
Eje 2	3.85	3.99

CDA tecnorientes
NIT. 901 238 286-0

Arlinton Peña Cañon

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.