

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002174-2601



Centro de Diagnostico Automotor
Tecnoriente SAS
NIT 901238286-0
Cra 33 # 24-27-29-31 Cra 34 # 24-
35-42 Villavicencio Tel
3183509037

FECHA
Fecha de prueba:
2026-01-05

Nombre o razón social:

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

CONSORCIO TRANSPORTE EMSA 2024

Documento de identidad:

CC. () NIT. (X) CE. ()

No. 901830981

Dirección:

CRA 28 N 86 - 26 BRR POLO BOGOTA

Telefono:

3175747740

Ciudad:

VILLAVICENCIO

Departamento:

META

Placa:

PPQ529

Marca:

CHEVROLET

Línea:

DATOS DEL VEHICULO

COLORADO

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2025

Cilindraje:

2800

Kilometraje:

16967

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10034274027

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO NIEBLA

Empresa:

Conductor:

CONSORCIO TRANSPORTE EMSA 2024



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Suspensión (Si aplica)		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo		Unidad	
Eficacia Total		Mínimo	Unidad			Frenos			Fuerza		Peso	Unidad			Desequilibrio		Máximo	Unidad
32,1		50	%			Eje 1 Izquierdo			2767		6045	N			Eje 1 Derecho		30	%
Eficacia Auxiliar		Mínimo	Unidad			Eje 2 Izquierdo			2807		4850	N			Eje 2 Derecho		30	%
17,0*		18	%			Eje 3 Izquierdo						Eje 3 Derecho			Eje 4 Derecho		30	%
						Eje 4 Izquierdo						Eje 5 Derecho						
Eje 1		2	Eje 2		0	Eje 3			Eje 4			Eje 5			Máximo		± 10	Unidad (m/km)
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE			G1 Luz de parqueo			CUMPLE			G1 Eje3 llanta Izquierda			CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE			G1 Luz interna			CUMPLE			G1 Eje4 llanta Derecha			CUMPLE			
G1 Andaje sillas			CUMPLE			G1 Luz Placa			CUMPLE			G1 Eje4 llanta Izquierda			CUMPLE			
G1 Estado tubos escape			CUMPLE			G1 Luces Altas			CUMPLE			G1 Eje5 llanta Derecha			CUMPLE			
G1 Asas General			CUMPLE			G1 Luces Bajas			CUMPLE			G1 Eje5 llanta Izquierda			CUMPLE			
G1 Espejos			CUMPLE			G1 Indicadores de tablero			CUMPLE			G1 Eje1 Rln Derecho			CUMPLE			
G1 Pernos			CUMPLE			G1 Terminales Batería			CUMPLE			G1 Eje1 Rln Izquierdo			CUMPLE			
G1 Soportes			CUMPLE			G1 Anclaje de batería			CUMPLE			G1 Eje2 Rln Derecho			CUMPLE			
G1 Rotulas Superiores			CUMPLE			G1 Desempenador			CUMPLE			G1 Eje2 Rln Izquierdo			CUMPLE			
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE			G1 Cruceta			CUMPLE			G1 Eje3 Rln Derecho			CUMPLE			
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE			G1 Linterna			CUMPLE			G1 Eje3 Rln Izquierdo			CUMPLE			
G1 Amortiguadores			CUMPLE			G1 Triángulos			CUMPLE			G1 Eje4 Rln Derecho			CUMPLE			
G1 Tijeras			CUMPLE			G1 Banderola			CUMPLE			G1 Eje4 Rln Izquierdo			CUMPLE			
G1 Limpiaparabrisas			CUMPLE			G1 Tacos			CUMPLE			G1 Eje5 Rln Derecho			CUMPLE			
G1 Retrovisores			CUMPLE			G1 Llanta de repuesto			CUMPLE			G1 Eje5 Rln Izquierdo			CUMPLE			
G1 Pito			CUMPLE			G1 Gato			CUMPLE			G1 Lateral y Pintura			CUMPLE			
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE			G1 Horromonta			CUMPLE			G1 Tapicería			CUMPLE			
G1 Parabrisas			CUMPLE			G1 Extintor			CUMPLE			G1 Cojinería			CUMPLE			
G1 Ventanillas			CUMPLE			G1 Botiquín			CUMPLE			G1 Caja de Dirección			CUMPLE			
G1 Puertas			CUMPLE			G1 Señales de advertencia			CUMPLE			G1 Terminales			CUMPLE			
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE			G1 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Brazos Axiales			CUMPLE			
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE			G1 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE			G1 Bastidor			CUMPLE			
G1 Direccionales			CUMPLE			G1 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Pisos			CUMPLE			
G1 Stop			CUMPLE			G1 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE			G1 Promedio de Distancia			CUMPLE			
G1 Reversa			CUMPLE			G1 Eje3 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Promedio de Tiempo			CUMPLE			

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO


RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,21
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,94	4,83
Eje 2	4,77	4,71



CRISTIAN DAVID CUELLAR-BARAJAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.