

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001179-2601



CDA TECNILALO
NIT 900613051-1
Ak 72 37-95/89 sur Int
3, 4, 5, 6, 7 Tel 3134453672
BOGOTÁ D.C

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-01-11	Nombre o razón social: MYRIAM GONZÁLEZ RAMÍREZ	Documento de identidad: CG. (X) NIT. () CE. ()	No. 41631206		
Dirección:	Teléfono: 3118011752	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: GUX612	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Kilometraje: 227111
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10020754264	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: MYRIAM GONZÁLEZ RAMÍREZ



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 66	Trasera Izquierda	Valor 58	Trasera Derecha	Valor 63	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
86,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	2441	4326	N	Eje 1 Derecho	2057	4110	N	15,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2028	3257	N	Eje 2 Derecho	1966	3218	N	3,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad											
26,6	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	-2,1	Eje 2	-2,05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10			Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial													

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillars	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espiejos	CUMPLE
Pneumos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Retrvisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Verantillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Crucea	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje2 Santa Derecha	CUMPLE
Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje3 Santa Derecha	CUMPLE	Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE
Eje4 Santa Derecha	CUMPLE	Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje5 Santa Derecha	CUMPLE
Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Lacnena y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Basador	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Josemy Cruz

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,14	2,45
Eje 2	2,47	2,01