

NIT: 900.199.709-2

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PREVENTIVA

Fecha: 2024-09-11

Versión: 05

Revisión: 05

Código: TMRG-20

Fecha: 2026-01-02

RTM Preventiva No. 20143

Placa: NUN753
 Marca: Renault
 Servicio: Color
 Público: BLANCO GLACIAL (V)
 No. Chasis: 93Y9SR333SJ043541
 VIN: 93Y9SR333SJ043541

Línea: Duster Oroch
 Modelo: Cilindraje
 2025 1333

Tipo Doc: C.C.
 Clase: Camioneta
 No. Motor: H5HA460D055792

Número Doc: 4249031
 Nombre propietario: Edwio Nestor Tibata Martinez



02 ENE 2026

NIT. 900199709-2

Calle 25 No 28-03 LTA 3333RA37

Resultado

Aprobado

Rechazado

Res. Min. Transporte

4769 11-11-2011

x

NOTA: Esta revisión no reemplaza la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, establecida en la ley 769 de 2002.

Consulte su Revisión preventiva en www.cdareviautos.com

Izquierda		Derecha		Izquierda		Derecha		Mínimo		Unidad	
Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor				
Izquierda	67.90	Derecha	68.60	Izquierda	57.30	Derecha	57.30		40		%

8. Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
78.10	50	%	Eje 1 Izquierdo	3251.00	4403.00	N	Eje 1 Derecho	3467.00	4040.00	N	6.23	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2485.00	3416.00	N	Eje 2 Derecho	2550.00	3198.00	N	2.55	30 %
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
34.00	18	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

9. Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	-6.01						

10. Dispositivos de cobro (si aplica)						
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases											
11.a Vehículos con ciclo OTTO											
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO					
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
		CO	CO2	O2	HC	NO	%	%	%	%	%
	Ralentí	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Crucero	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)											
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
			%		%		%		%		%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_ NO__

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 32.1 PSI Presion eje1 izquierda 1 32.4 PSI Presion eje2 derecha 1 32.9 PSI Presion eje2 izquierda 1 32.3 PSI Presion repuesto 32.7 PSI

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en kix a 1m como se establece en la NTC 5375.2012

Fin del informe



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

LUZ ADRIANA VARGAS GALLO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Yeisson Jaidiver Segura Chaparro [Inspección sensorial exterior], Yeisson Jaidiver Segura Chaparro [Alineación, peso, suspensión y frenos], Yeisson Jaidiver Segura Chaparro [Foto delantera], Yeisson Jaidiver Segura Chaparro [Inspección sensorial motor], Yeisson Jaidiver Segura Chaparro [Alineación de luces], Yeisson Jaidiver Segura Chaparro [Sonido], Yeisson Jaidiver Segura Chaparro [Profundidad de labrado], Yeisson Jaidiver Segura Chaparro [Inspección sensorial interior], Yeisson Jaidiver Segura Chaparro [Foto trasera], Yeisson Jaidiver Segura Chaparro [Tercera placa].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

