

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

C.D.A.
RUEDE SEGUR CDA RUEDE SEGURO LTDA, NIT: 900170215-1
 Calle 13 No 43-02, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
 TEL: 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2026-01-15	Nombre o razón social BANCO DE OCCIDENTE	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 890300279
Dirección CLL 143 118 20	Teléfono 3162851583	Ciudad Bogota, d.c. Departamento Bogota

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa JTS484	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea Stonic
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10024475871	Fecha Matrícula 2021-11-11	Color Blanco	Combustible Gasolina - electrico	VIN o Chasis KNADA817AN6549554
No. Motor G3LFMP043927	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 998	Kilometraje 74757	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad Baja Derecha	Minimo	Unidad klux/1m	Inclinación	Rango %	Unidad Intensidad	Máximo	Unidad Unidad klux/1m
-	-	-	dBA	Baja Izquierda	-	-	klux/1m	-	-	-	-

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 45.50	Delantera Derecha	Valor 65.00	Trasera Izquierda	Valor 63.30	Trasera Derecha	Valor 55.10	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
67.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2660.00	4154.00	N	Eje 1 Derecho	2314.00	3515.00	N	13.00	30 %
			Eje 2 izquierdo	1865.00	2605.00	N	Eje 2 Derecho	1793.00	2525.00	N	3.86	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo	-	-	N	Eje 3 Derecho	-	-	N	-	- %
19.50	18	%	Eje 4 izquierdo	-	-	N	Eje 4 Derecho	-	-	N	-	- %
			Eje 5 izquierdo	-	-	N	Eje 5 Derecho	-	-	N	-	- %

9. Desviación lateral

Eje 1 -2.12	Eje 2 -3.31	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------	---

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO
	CO Vr Norma	CO2 Vr Norma	O2 Vr Norma	HC Vr Norma	NO Vr Norma
	CO %	CO2 %	O2 %	HC %	NO %
	Ralenti %	Ralenti %	Ralenti %	Ralenti %	Ralenti %
	Crucero %	Crucero %	Crucero %	Crucero %	Crucero %

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Ciclo 1 Unid	Ciclo 2 Unid	Ciclo 3 Unid	Ciclo 4 Unid	Valor Norma
	Unid %	Unid %	Unid %	Unid %	Unid %

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota: **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO__

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION

301899

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 4.65mm ; Eje2 derecha 1 4.12mm ; Eje1 izquierda 1 4.55mm ; Eje2 izquierda 1 4.55mm ; Llanta de repuesto 4.33mm ;



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

PEDRO MORENO ARRIETA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION PREVENTIVA

Cesar Augusto Arias Arguelles [Tercera placa], Cesar Augusto Arias Arguelles [Inspección sensorial motor], Johan Sebastian Duarte Babativa [Foto trasera], Johan Sebastian Duarte Babativa [Alineación, peso, suspensión y frenos], Cesar Augusto Arias Arguelles [Profundidad de labrado], Cesar Augusto Arias Arguelles [Foto delantera], Cesar Augusto Arias Arguelles [Inspección sensorial interior], Cesar Augusto Arias Arguelles [Inspección sensorial exterior], Cesar Augusto Arias Arguelles [Inspección sensorial inferior]

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

**C. D. A. RUEDE SEGURO SAS**

NIT 900.170.215 - 1

CALLE 13 43 02

BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ - COLOMBIA

7450298

Responsables de IVA - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7120 Tarifa 8.66

CUFE:

7281ef8607b28c79c0ae9708f2e124d7887e16507c
j88cdabb0257a6cca272963104c12dc75ce172032
0545d39a0305

Factura electrónica de venta

No. FEPS-106941

fecha generación:	2026-01-15	18:24:30
fecha expedición:	2026-01-15	18:24:34
fecha vencimiento:	2026-01-15	

Cliente: TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS

D/C / NIT: 901.056.044 - 3
Dirección: Carrera 28 N°. 86 ? 26

Teléfono: 7920895

Vendedor: BLANCA ESPITIA PAEZ

Item	Código	Descripción		Valor
Uni	Cant	IVA %		
1	0010002000008	PREV LIV CONVENIO		
	1,00	19%		18.850,00
Subtotal				15.840,34
IVA 19%				3.009,66
Total a Pagar			18.850,00	

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO	
Transf O Consig	18.850,00
Cambio	0,00

Cambio

Impuestos		
TARIFA	VR. BASE	VR IVA
19%	15.840,34	3.009,66

TOTAL ITEMS COMPRADOS	1
------------------------------	---

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	1
----------------------------------	---

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 7120
8.66/1000 LOS ITEMS DE RUNT, RECAUDO,
SICOV Y ANSV SON INGRESOS PARA
TERCIEROS

A esta factura de venta aplican las normas
relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231
de 2008). Con esta el Comprador declara haber
recibido materialmente las mercancías o