

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

C.D.A. RUEDE SEGURO LTDA, NIT: 900170215-1
 Calle 13 No 43-02, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
 TEL: 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA			2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de Identidad			
2026-01-27	TRANSPORTE SAFE SAS		CC () NIT (X) CE () No. 901690034			
Dirección		Teléfono		Ciudad		Departamento
CLL 16 H 99 10		2222222		Bogota, d.c.		Bogota
3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País		Servicio		Clase	Marca
GUX470	Colombia		Público		Camioneta	Kla
Modelo		No. de licencia de transito		Fecha Matricula	Color	Combustible
2021		10020857549		2020-07-28	Blanco	Gasolina - electrico
VIN o Chasis		Blindaje				
KNACB81CGM5384014		SI () NO (X)				
No. Motor		Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
G4LELS638600		OTTO	1580	104798	3	SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad inclinación de las luces bajas			6. Suma de la intensidad de todas las luces		
Valor	Máximo	Unidad	Baja Derecha	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Ruido escape	-	dBa	Baja Izquierda		klux/1m			%
					klux/1m			%

7. Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77.80		68.30		79.30		75.80	40	%

8. Frenos														
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Fuerza			Desequilibrio		
64.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3187.00	4622.00	N	Eje 1 Derecho	2504.00	4202.00	N	21.40*	30	%	
			Eje 2 izquierdo	1965.00	3350.00	N	Eje 2 Derecho	1965.00	2851.00	N	0.00	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Fuerza			Desequilibrio		
22.90	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	

9. Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-8.64	-0.09						

10. Dispositivos de cobro (si aplica)			
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo
			Máximo
			Unidad %

11. Emisiones de gases										
11.a Vehículos con ciclo OTTO										
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Oxido nitroso NO
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO
			Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	Unidad
			%		%		%		%	%
		Ralentí		Ralentí		Ralentí		Ralentí		Ralentí
			ppm		ppm		ppm		ppm	
		Crucero		Crucero		Crucero		Crucero		Crucero
			ppm		ppm		ppm		ppm	

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)										
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor
			%		%		%		%	Norma
										Unidad

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

CDA
RUEDE SEGURO © CDA RUEDE SEGURO LTDA, NIT: 900170215-1
 Calle 13 No 43-02, BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ)
 TEL: 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad
2026-01-27	TRANSPORTE SAFE SAS	CC () NIT (X) CE () No. 901690034
Dirección	Teléfono	Ciudad
CLL 16 H 99 10	22222222	Bogotá, d.c.
	Departamento	
	Bogotá	

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
GUX470	Colombia	Publico	Gambloneta	Kia	Miro
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2021	10020857549	2020-07-28	Bianco	Gasolina - eléctrico	KNACGB81GCM3384014
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
G4LELS638600	OTTO	1580	104798	3	SI () NO (X)
					SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

4. Emisiones Audibles

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
			DBA	Baja Derecha	Klux/1m				%			Klux/1m
				Baja Izquierda	Klux/1m				%			

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77.80		68.30		79.30		75.80	40	Klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
			Izquierdo	Izquierdo	N	3187.00	4622.00	N	2504.00	4202.00	N	21.40+
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Izquierdo	Izquierdo	N	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5			
			1965.00	3350.00	N	1965.00	2851.00	N	0.00	30	%	
			Izquierdo	Derecho	N	Eje 3	Eje 4	Eje 5				
			22.90	18	%	Izquierdo	Derecho					
						Izquierdo	Derecho					

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-8.64	-0.09				10	m/km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)


Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad

11. Emisiones de gases

Temp Rpm °C	Monóxido de carbono CO	Unidad	Vr Norma	Dióxido de carbono CO2	Unidad	Vr Norma	Oxígeno O2	Unidad	Vr Norma	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Unidad	Vr Norma	NO	Unidad	Vr Norma

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp Rpm °C	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		%		%		%		%		



C. D. A. RUEDE SEGURO SAS

NIT.: 900.170.215 - 1
CALLE 13 43 02
BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ - COLOMBIA
7450298
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7120 Tarifa 8.66



CUFE:

43ebd673f3987343c577aeaceab31fd9eb131d7743
35a524b878d339f65de9504fc3c361fdbda4141248
b97a7c53b

Factura electrónica de venta

No. FEPS-108070

Fecha generación: 2026-01-27 05:45:25
Fecha expedición: 2026-01-27 05:46:08
Fecha vencimiento: 2026-01-27
Cliente: TRANSPORTE SAFSA SAS

CC/NIT: 901.690.034 - 9
Dirección: CR 9 10 26
Teléfono: 3212750903
Vendedor: BLANCA ESPITIA PAEZ

Item	Código	Descripción
1	0010002000008	PREV LIV CONVENIO
	1,00	19%

Subtotal 15.840,34
IVA 19% 3.009,66

Total a Pagar 18.850,00

FORMA DE PAGO CONTADO

MEDIO DE PAGO 18.850,00

OT 0,00

Cambio

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
19%	15.840,34	3.009,66

TOTAL ITEMS COMPRADOS 1

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 1

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 7120
8.66/1000 LOS ITEMS DE RUNT RECAUDO,
SICOV Y ANSV SON INGRESOS PARA
TERCEROS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la tierra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764074574301 aprobado en 2024-07-08 hasta el 2026-07-08, vigencia prefiijo FEPS desde el número 50001 al 200000

GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del Software: Sliigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sliigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sliigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Desbalanceo de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30%			X
Total			0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

303159

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 4.36mm ; Eje2 derecha 1 4.12mm ; Eje1 izquierda 1 4.65mm ; Eje2 izquierda 1 4.53mm ; Llanta de repuesto 5.09mm ;



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

[Handwritten signature]

LUIS FERNANDO TUDON VARGAS

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION PREVENTIVA

Diego Alexander Jimenez Robles [Inspección sensorial motor], Diego Alexander Jimenez Robles [Foto trasera], Diego Alexander Jimenez Robles [Tercera placa], Diego Alexander Jimenez Robles [Definición de labrado], Diego Alexander Jimenez Robles [Foto delantera], Diego Alexander Jimenez Robles [Alineación, peso, suspensión y frenos], Diego Alexander Jimenez Robles [Inspección sensorial interior], Diego Alexander Jimenez Robles [Inspección sensorial inferior], Diego Alexander Jimenez Robles [Inspección sensorial exterior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES