


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003735-2601



CDA REVI TECH BOGOTA SAS  
 NIT 901171172-1  
 CARRERA 80 A # 17-21 Tel  
 3203857032  
 BOGOTÁ

FECHA: 2026-01-25  
 Nombre o razón social: HANS ALBEIRO CACERES  
 Dirección: CL 40 BIS 83 67  
 Teléfono: 3120521548  
 Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )  
 Ciudad: BOGOTÁ  
 No.: 80747110  
 Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: LZM979  
 Marca: RENAULT  
 Línea: DUSTER  
 Clase: CAMIONETA  
 Modelo: 2024  
 Cilindraje: 1598  
 Kilometraje: 106294

Servicio: PUBLICO  
 No Licencia Tránsito: 10030154993  
 Combustible: GASOLINA  
 Color: BLANCO GLACIAL (V)  
 Empresa:  
 Conductor: HANS ALBEIRO CACERES



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad		
	69		67		41		43	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64	50	%	2282	3473	N	2298	3159	N	0,7	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
23,9	18	%	1756	2884	N	1584	2855	N	9,8	30	%

Desviación Lateral											
Eje 1	2,2	Eje 2	-1,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (mil/m)		
Inspección Sensorial											
G1: Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1: Luz de parqueo	CUMPLE	G1: Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G1: Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1: Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1: Luz Interna	CUMPLE	G1: Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1: Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1: Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1: Anclaje sillas	CUMPLE	G1: Luz Placa	CUMPLE	G1: Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1: Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1: Estado tubos escape	CUMPLE	G1: Luces Altas	CUMPLE	G1: Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1: Aseo General	CUMPLE	G1: Luces Bajas	CUMPLE	G1: Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1: Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G1: Espejos	CUMPLE	G1: Indicadores de tablero	CUMPLE	G1: Eje3 Derecho	CUMPLE	G1: Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1: Latonería y Pintura	CUMPLE
G1: Pernos	CUMPLE	G1: Terminales Batería	CUMPLE	G1: Eje4 Izquierdo	CUMPLE	G1: Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Latonería y Pintura	CUMPLE	G1: Tapicería	CUMPLE
G1: Soportes	CUMPLE	G1: Anclaje de batería	CUMPLE	G1: Eje2 Derecho	CUMPLE	G1: Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1: Tapicería	CUMPLE	G1: Coljería	CUMPLE
G1: Rotulas Superiores	CUMPLE	G1: Desempeñador	CUMPLE	G1: Eje3 Derecho	CUMPLE	G1: Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Coljería	CUMPLE	G1: Caja de Dirección	CUMPLE
G1: Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1: Cruceta	CUMPLE	G1: Eje4 Derecho	CUMPLE	G1: Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Caja de Dirección	CUMPLE	G1: Terminales	CUMPLE
G1: Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1: Linterna	CUMPLE	G1: Eje5 Derecho	CUMPLE	G1: Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1: Terminales	CUMPLE	G1: Brazos Axiales	CUMPLE
G1: Amortiguadores	CUMPLE	G1: Triangulos	CUMPLE	G1: Eje4 Derecho	CUMPLE	G1: Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Brazos Axiales	CUMPLE	G1: Basidlor	CUMPLE
G1: Tijeras	CUMPLE	G1: Banderola	CUMPLE	G1: Eje5 Derecho	CUMPLE	G1: Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1: Basidlor	CUMPLE	G1: Piseo	CUMPLE
G1: Limpaparabrisas	CUMPLE	G1: Tacos	CUMPLE	G1: Eje1 Derecho	CUMPLE	G1: Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1: Piseo	CUMPLE	G1: Promedio de Distancia	CUMPLE
G1: Retrovisores	CUMPLE	G1: Llanta de respuesto	CUMPLE	G1: Eje2 Derecho	CUMPLE	G1: Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1: Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1: Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1: Pito	CUMPLE	G1: Gato	CUMPLE	G1: Eje3 Derecho	CUMPLE	G1: Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1: Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1: Herramienta	CUMPLE	G1: Eje4 Derecho	CUMPLE	G1: Eje1 Rín Derecho	CUMPLE				
G1: Parabrisas	CUMPLE	G1: Extintor	CUMPLE	G1: Eje5 Derecho	CUMPLE	G1: Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G1: Ventanillas	CUMPLE	G1: Botiquín	CUMPLE	G1: Eje3 Derecho	CUMPLE	G1: Eje3 Rín Derecho	CUMPLE				
G1: Puertas	CUMPLE	G1: Señales de advertencia	CUMPLE	G1: Eje4 Derecho	CUMPLE	G1: Eje4 Rín Derecho	CUMPLE				
G1: Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1: Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Eje5 Derecho	CUMPLE	G1: Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G1: Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1: Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Eje1 Derecho	CUMPLE	G1: Eje5 Rín Derecho	CUMPLE				
G1: Direccionales	CUMPLE	G1: Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1: Eje2 Derecho	CUMPLE	G1: Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G1: Stop	CUMPLE	G1: Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Eje3 Derecho	CUMPLE	G1: Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1: Reversa	CUMPLE	G1: Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1: Eje4 Derecho	CUMPLE	G1: Eje1 Rín Derecho	CUMPLE				
		G1: Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Eje5 Derecho	CUMPLE	G1: Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE				

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,26	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,69	5,75
Eje 2	5,58	5,25

**ING Giovanni Tano R**  
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.