

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006207-2601



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel 9370352
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-01-07	Nombre o razón social: JENNY PAOLAPEDRAA GUTIERREZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 52777252	
Dirección: CRA 5 # 55-06 SUR		Telefono: 3232892419		Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: PMX115	Marca: MG	Linea: 1300 INGLES		Clase: CAMIONETA	Modelo: 2026
Cilindraje: 1498		Kilometraje: 21180			
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10034143771	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: JENNY PAOLAPEDRAA GUTIERREZ



Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad						
	48		46		47		43	40	%						
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio						
74,5	50	%	2914	3747	N	2698	3698	N	7,4						
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	Máximo	Unidad	
26,8	18	%		1995	2521	N		1753	2580	N			12,1	30	%

Desviación Lateral									
Eje 1	10	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
(m/km)									

Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE						
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extingtor	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.52	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,47	5,52
Eje 2	4,21	4,15

Daniel Enrique León Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.