

# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #002768

**CDA de la 129**

Centro Nacional de Revisión  
Tecnomecánica CDA de la 129

Calle 129 No. 55 - 24/32/28/26  
Bogotá  
Teléfono: (601) 3795959  
Email: atención.dientes@cda44.com  
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.  
NIT. 900.081.626-1

## DATOS BASICOS

FECHA: 2026-01-31	NOMBRE: GOMEZ RAUL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 79556943
DIRECCIÓN: CLL147#52-78	CORREO ELECTRÓNICO: rggatus@hotmail.com	TELÉFONO: 3134285717

## DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: KYS310	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Publico
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMPERO	COLOR: BLANCO GLACIAL
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gas-Gasolina	CILINDRAJE: 1333	KILOMETRAJE: 106310
LICENCIA DE TRANSITO: 10033480630	MODELO: 2023	FECHA DE MATRICULA: 2022-11-30	NÚMERO DE PASAJEROS: 4
VIN O CHASIS: 9FBHJD408PM451068	NÚMERO MOTOR: A460D047487	FECHA VENCIMIENTO SOAT: 2026-01-31	FECHA VENCIMIENTO GNV: 2026-11-11

## RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	6,70	EJE 1				
		INCLINACIÓN:	3,30	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
ALTA(S)	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7,60	2714	3992	2831	3776	4,13
		INCLINACIÓN:	0,80	EJE 2				
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	14,4	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
		INTENSIDAD:	24,8	1228	2805	1000	2403	18,5
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		INTENSIDAD:	0,00	EJE 3				
		INTENSIDAD:	0,00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				EJE 4				
DI	DD	TI	TD	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
65,0	74,0	50,0	64,0	EJE 5				
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
DELANTERA:	-1,00	TRASERA:	8,00	EJE 5				
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
IZQUIERDA		DERECHA		EFICACIA AUXILIAR		EFICACIA TOTAL		
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO	8,13*	59,8			
625	6798	431	6180					

## PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

## EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO	
CRUCERO	CO2			DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	O2				CICLO 2			
	HC				CICLO 3			
					CICLO 4			
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		No		TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL			NORMA
TEMPERATURA DE PRUEBA			°C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.		°C	LTOE ESTÁNDAR
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C		HUME. RELAT.		%	
	HUMEDAD RELAT.		%					

## REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	39,0	36,0	psi	EJE 1	4,06	4,15	mm
EJE 2	38,0	35,0	psi	EJE 2	4,12	4,03	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			5,02
			psi				

# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #002768

**CDA de la 129**

Centro Nacional de Revisión  
Tecnico mecanica CDA de la 129

Calle 129 No. 55 – 24/32/28/26  
Bogotá  
Teléfono: (601) 3795959  
Email: atención.clientes@cda44.com  
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.  
Nit. 900.081.626-1

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.30.2	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (DE EMERGENCIA O DE MANO) CON UNA EFICACIA INFERIOR AL 18%	SISTEMA DE FRENOS		B

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO

## FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

OMAR HERRERA CONTRERAS

-----FIN DEL INFORME-----

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección. El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.