


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021708-2602



CDA BOGOTA S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2026-02-01	Nombre o razón social: CARVAJALORREGO JHOVAN ALEXIS	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 1152697095			
Dirección: CLL 67B SUR13-60		Telefono: 3117284844 Cel 3117284844		Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: LRN220	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 77854	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10027822228	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: CARVAJAL ORREGO JHOVAN ALEXIS		



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	59		42		57		40	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio		Máximo	Unidad	
52,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	1882	4522	N	Eje 1 Derecho	1728	4424	N	8,1	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2080	3002	N	Eje 2 Derecho	2082	2933	N	0,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		Eje 3 Derecho		Eje 4 Izquierdo		Eje 4 Derecho		Eje 5 Izquierdo		Eje 5 Derecho
14,2*	18	%											

Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	0	Eje 4	0	Eje 5	0	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral													
Inspección Sensorial													

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:			
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportos	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE
Pto	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banqueta	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
		Promedio de Tiempo	CUMPLE

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % . ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,65	3,94
Eje 2	5,22	5,01