

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002417-2602
 CDA BOSA LA ESTACION
 NIT 901463072
 Cl 63 Sur 77k - 15 Tel
 3045387775
 BOGOTA



FECHA
 Fecha de prueba: 2026-02-09

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: SANTIAGO FELIPE DIAZ ROA
 Documento de identidad: CC (X) NIT () CE ()
 Dirección: CLL 57C SUR #771-60
 Teléfono: 3007080825
 Ciudad: BOGOTA
 No: 1030634309
 Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
 Placa: GET266
 Marca: RENAULT
 Línea: DUSTER
 Clase: CAMPERO
 Modelo: 2020
 Cilindrada: 1998
 Kilometraje: 150065

OTROS DATOS
 Servicio: PUBLICO
 No Licencia Tránsito: 10030852846
 Combustible: GASOLINA
 Color: BLANCO GLACIAL (V)
 Empresa:
 Conductor: SANTIAGO FELIPE DIAZ ROA



Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE
G1 Pilo	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Terminales Batería	CUMPLE
G1 Anclaje de batería	CUMPLE
G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Linterna	CUMPLE
G1 Triangulos	CUMPLE
G1 Banderola	CUMPLE
G1 Tacos	CUMPLE
G1 Llanita de respuesto	CUMPLE
G1 Gato	CUMPLE
G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Extintor	CUMPLE
G1 Botiquin	CUMPLE
G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Lasteria y Pintura	CUMPLE
G1 Coginera	CUMPLE
G1 Tapicoria	CUMPLE
G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Terminales	CUMPLE
G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Pisos	CUMPLE
G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO
 NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)
 nsc4

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.29	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.25	4.25
Eje 2	5.02	5.01

ING CAMILO ANDRES CARDENAS B
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.