

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00022045-2602



CDA BOGOTA S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2026-02-20	Nombre o razón social: GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY	Documento de Identidad: CC.(X) NIT.() CE.()		No. 28740995			
Dirección: CRA 81B 19B 50		Teléfono: 3108770040 Cel 3108770040		Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: FVL633	Marca: CHANGAN	Línea: S50	Clase: CAMIONETA		Modelo: 2020	Cilindraje: 1498	Kilometraje: 132658
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10031105877	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY		



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	60		43		59		42	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	50	%	Eje 1 Izquierdo	2949	4885	N	Eje 1 Derecho	2569	4777	N	12,9	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2395	4885	N	Eje 2 Derecho	1761	4777	N	26,5°	30	%
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral													
Eje 1	1,5	Eje 2	1,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)			

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Inspección Sensorial		Inspección Sensorial	
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
		Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2,69	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,25	3,55
Eje 2	3,47	3,58

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE FRENOS, LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA