

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2026-02-24	Nombre o razón social TRANSPORTES ESPECIALES FSG SAS	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 830117701		
Dirección CR29 74 41	Teléfono 2222222	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa GET514	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Alaskan	
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10018632929	Fecha Matrícula 2019-06-22	Color Blanco hielo	Combustible Diesel	VIN o Chasis 3BRCD33B7LK590007	
No. Motor YD25700808P	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 290470	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 90.70	Delantera Derecha	Valor 87.60	Trasera Izquierda	Valor 88.70	Trasera Derecha	Valor 88.70
						Mínimo	Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio				
60.10	50	%	Eje 1 Izquierdo	2808.00	5704.00	N	Eje 1 Derecho	3086.00	5318.00	N	9.01	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2056.00	3152.00	N	Eje 2 Derecho	2352.00	2962.00	N	12.60	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio				
12.40*	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.11	0.06						

Inspección Visual						
Luces altas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Laterneria y Pintura	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Especjos	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	
Terminales Bateria	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Tapiceria	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Banderola	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE PUEBOS (mm)		
Rueda de repuesto:	3.05	
Eje	izquierda	derecha
Eje1	3.55	3.55
Eje2	4.32	4.77

*Steven Zapata*  
**STEVEN ZAPATA SERNA**

NOBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

TecniMag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)