

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #000535

CDA Madelena

Centro de Diagnostico
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nít. 900.081.626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2026-01-16	NOMBRE: DIAZ FRANCISCO JAVIER	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 1030575570
DIRECCIÓN: CLL57 C SUR#77 I-60	CORREO ELECTRÓNICO: LFJL@LIVE.COM	TELÉFONO: 3204665867

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: GUX075	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Publico
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMPERO	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gas-Gasolina	CILINDRAJE 1998	KILOMETRAJE 89637
LICENCIA DE TRANSITO: 10034596107	MODELO: 2021	FECHA DE MATRICULA: 2020-06-23	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 9FBHSR5B3MM425309	NÚMERO MOTOR E410C249256	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026-06-21	FECHA VENCIMIENTO GNV 2026-06-21

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	7,50	EJE 1				
		INCLINACIÓN:	3,50	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	3,10	2926	4159	2775	3796	5,16
		INCLINACIÓN:	2,40	EJE 2				
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	10,2	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	9,60	1157	3511	1365	3237	15,2
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	3,20	EJE 3				
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	2,70	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			49,3	EJE 4				
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
DI	DD	TI	TD	EJE 5				
53,0	43,0	50,0	57,0	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				EJE 6				
DELANTERA:	2,40	TRASERA:	2,20	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)				EJE 7				
IZQUIERDA		DERECHA		EJE 8				
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO	EFICACIA AUXILIAR	18,0	EFICACIA TOTAL		55,9
1479	7671	1182	7033					

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
		VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
RALENTÍ	CO	0,05	0,8	DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
740	CO2	13,7	7		CICLO 2			
CRUCERO	O2	1,60	5		CICLO 3			
2510	HC	7,00	160		CICLO 4			
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				TEMPERATURA INICIAL		TEMPERATURA FINAL		NORMA
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.		°C	LTOE ESTÁNDAR
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	22,0	°C	HUME. RELAT.			%	
	HUMEDAD RELAT.	55,7	%					

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34,0	34,0	psi	EJE 1	4,12	4,33	mm
EJE 2	33,0	33,0	psi	EJE 2	5,23	4,98	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			4,02

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #000535

CDA Madelena

Centro de Diagnostico
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEÓ CONTINUO.	MOTOR		B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

ANDRES RODRIGUEZ MONSALVE

-----FIN DEL INFORME-----

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.