

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001333-2603



CDA TECNILALO
NIT 900613051-1
Ak 72 37-95/89 sur Int
3,4,5,6,7 Tel 3134453672
BOGOTÁ D.C

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-03-09	Nombre o razón social: MYRIAM GONZÁLEZ RAMÍREZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 41631206		
Dirección:	Telefono: 3118011752	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: GUX612	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindrada: 1599	Kilometraje: 233020
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10020754264	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: MYRIAM GONZÁLEZ RAMÍREZ	



Suspensión (Si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	65		65		63		60
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
52,2	50	%	Eje 1 Izquierdo 2171	4238	N	Eje 1 Derecho 1966	4101	N	9,4	30	%	
			Eje 2 Izquierdo 1871	3178	N	Eje 2 Derecho 1661	3149	N	11,2	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
22	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral							
Eje 1	-1,1	Eje 2	-1,1	Eje 3		Eje 4	
						Eje 5	Máximo ± 10
							Unidad (m/km)

Inspección Sensorial					
ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:					
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Especios	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo y para recomendaciones)

Jimmy Cruz

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.47	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2.42	2.02
Eje 2	1.86	2.44