


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00022528-2603



CDA BOGOTÁ S.A.S.
 NIT 900254447-3
 Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
 Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
 Sur Tel 2037652
 BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-03-16	Nombre o razón social: HERRERA MORENO CLAUDIA PATRICIA	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 52435413	
Dirección: CALLE41 SUR # 6 24 A ESTE		Telefono: 3232342301 Cal 3232342301		Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: FVL521	Marca: KIA	Línea: NEW SOUL LX	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1591
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018702277	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Kilometraje: 118443
				Conductor: HERRERA MORENO CLAUDIA PATRICIA	



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 71	Delantera Derecha	Valor 70	Trasera Izquierda	Valor 60	Trasera Derecha	Valor 60	Minimo 40	Unidad %			
Frenos												
Eficacia Total	63,8	Minimo 50	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad			
Eficacia Auxiliar	20,1	Minimo 18	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	3214	4542	N	Eje 1 Derecho	2352	4091	N	
				Eje 2 Izquierdo	1965	3551	N	Eje 2 Derecho	2472	3483	N	
				Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			Desequilibrio	Máximo 30	Unidad %
				Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			26,8°	30	%
				Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			20,5°	30	%

Desviación Lateral									
Eje 1	3	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial									

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:									
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Scopotas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	Cruce	CUMPLE	Andaje de batería	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Cruce	CUMPLE	Andaje de batería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Galo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Galo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cojneria	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cojneria	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Pisos	CUMPLE			Promedio de Tiempo	CUMPLE				

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,87	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,55	3,69
Eje 2	5,02	4,13

NOTA
 EL PROPIETARIO NO REEMPLAZA LOS
 RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE
 RECOMENDACIONES DE LOS VALORES
 ESTABLECIDOS EN LA NORMA