



Código	Descripción	Grupo	Tipo	
			A	I

Total

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B

Total

**D.1 DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA**

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B

Total

**F: COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:**

Resultado del test: APROBADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PREVENTIVA



G: NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

Ing. JORGE ANDRES LIEVANO ANTIVAR

H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO PREVENTIVA

INSPECCIÓN SENSORIAL NIXON USBI AIDER

SONOMETRO

ALINEACIÓN LUCES

PRUEBA FRENOS

Equipos / Material de referencia	Marca	Modelo	S/N
DETECTOR DE HOLGURAS	R2001	RAVAGLIOLI	10452612

EL PRESENTE INFORME NO SUPLE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL VEHÍCULO AQUÍ DESCRITO. ADEMÁS NO EXIME LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL PRESENTE INFORME