

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001002-2505
CDA FENIX
NIT 901660428-4
VRD SAN ONOFRE LT 3 Tol
3144939196
Cómbita

FECHA
Fecha de prueba
2023-09-12
Observación

Nombre o razón social

RUIZ PEREZ JORGE LUIS

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 8912333

Ciudad

COMBITA

Departamento

BOYACA

Placa

NL38813

Marca

CHEVROLET

Línea

DATOS DEL VEHICULO

Clase

BUSETA

Modelo

2025

Cilindrada

2999

Kilometraje

0

Servicio

PARTICULAR

No Licencia Tránsito

10032139162

Combustible

DIESEL

Color

BLANCO

Empresa

Conductor

RUIZ PEREZ JORGE LUIS



Eficacia Total			Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio			Máximo			Unidad		
53.6	50	%	Eje 1 Izquierdo	8000	14715	N	Eje 1 Derecho	8420	13342	N	4,3	30	%							
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	9170	18933	N	Eje 2 Derecho	9170	19328	N	0	30	%							
32.1	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho													
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho													
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho													
Desviación Lateral			Inspección Sensorial			Máximo			Unidad			(m/km)								
Eje 1	-1,2	Eje 2	1,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5														
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA													
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA													
G1 Andaje eillas			CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA													
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA													
G1 Aseo General			CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA													
G1 Espejos			CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE													
G1 Puntos			CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE													
G1 Soportes			CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE													
G1 Rótulas Superiores			CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE													
G1 Rótulas Inferiores			CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA													
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G1 Linerna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA													
G1 Amortiguadores			CUMPLE	G1 Tranquilos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA													
G1 Tijeras			CUMPLE	G1 Banderota	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA													
G1 Limpaparabrisas			CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA													
G1 Retrovisores			CUMPLE	G1 Uanra de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA													
G1 Pto			CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE													
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicera	CUMPLE													
G1 Parabrisas			CUMPLE	G1 Extnior	CUMPLE	G1 Cojineta	CUMPLE													
G1 Ventanillas			CUMPLE	G1 Boliquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE													
G1 Puertas			CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE													
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE													
G1 Salidas emergencia y Mortón			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE													
G1 Direccionales			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE													
G1 Stop			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA													
G1 Reversa			CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA													

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto				
Izquierda		Derecha		
Eje 1	R1	R2	R2	R1
	8,69		9,74	
Eje 2	R1	R2	R2	R1
	8,86	8,86	7,63	8,33

[Handwritten signature]