



PREVY-CARS SAS NIT: 901.015.332-4 TEL.3107337839

FICHA TÉCNICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| | | |
|--|---|---|
| Fecha de prueba 14/07/2025 10:30:25 | Nombre o razón social JHON SEBASTIAN GUTIERREZ GUTIERREZ | Documento de identidad CC: (X) NIT: () CE: () No: 1069749790 |
| Dirección FUSAGASUGA | Teléfono 1 | Ciudad FUSAGASUGA |

3. DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Placa THW058 | País COLOMBIA | Servicio Público | Clase BUS | Marca HINO | Línea FC9JBUS |
| Modelo 2018 | No. de licencia de tránsito 10016162755 | Fecha matrícula 19/12/2017 | Color BLANCO VERDE | Combustible DIESEL | VIN o Chasis 9F3FC9JLTJXX12083 |
| N. Motor J05ETY13204 | Tipo motor 4T | Cilindraje 5123 | Kilometraje | Número de Sillas 46 | Vidrios polarizados Sí () No (X) |

11. Labrado de llantas

| Izquierda | Eje 1 | Derecha |
|--------------|---------|---------|
| 7mm | | 7mm |
| Repuesto 7mm | | |
| Izquierda | Eje 2 | Derecha |
| Externa | Interna | Interna |
| 7mm | 7mm | 7mm |
| 7mm | | |

D. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | Total | |

D.1. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | Total | |

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| Aprobó: <u>Si X</u> | <u>No</u> | |
|---------------------|-----------|--|

E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Aprobó: <u>Si</u> | <u>No</u> | |
|-------------------|-----------|--|

Nota: Causal de rechazo:

- a) Se encuentra al menos un defecto tipo A; Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
- b) La cantidad total de defectos tipo B, sea: Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

18119

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

VIGENCIA EXTINTOR: SEPTIEMBRE 2025
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS: COMPLETO Y VIGENTE

Joan Sebastian Gomez Castillo

JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TÉCNICA

Visual -SEBASTIAN GOMEZFoto #1 -SEBASTIAN GOMEZ,Foto #2 -SEBASTIAN GOMEZ,



Fin del informe-----

VÁLIDO SÓLO PARA
FICHA TÉCNICA
RESOLUCIÓN 0315
DE FEBRERO DE 2013

