

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR21445



CDA EL PENOL
NIT: 8013262076
VIA PENOL MARINILLA KM 0.300
Tel - 3222485
EL PENOL - Antioquia
cdasipenol@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO	
Fecha de prueba 2024-06-22 08:46:02	Nombre o Razón social LUZ BERNANDE RODRIGUEZ	Documento de Identidad CC(X) NIT() No: 23490227	
Dirección CL 91 N 12 159	Teléfono fijo o Número de Celular 3007257599	Ciudad MEDELLIN	Departamento Antioquia
Correo Electrónico lauracadaelpenol@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa 6X1531	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca JMC	Línea JX1033TSE4
Modelo 2018	Número de licencia de tránsito 10015571117	Fecha de matrícula 2018-02-16	Color BLANCO PLATEADO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis LEFED0E1XJTP00001
No de motor JX4D24A4L- GBP44937	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 2402	Kilometraje 168399	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO(X)
Potencia (si aplica) 122	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT 2025-02-14	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultánea (Si) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	5.50			2.5	klux	Si
		Inclinación	2.60			0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	3.70			2.5	klux	Si
		Inclinación	2.00			0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	6.50				klux	Si
	Izquierda(s)	Intensidad	5.50				klux	Si
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.70				klux	Si
	Izquierda(s)	Intensidad	2.70				klux	Si
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 26.6			Máxima 225	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	49.0	Derecha	46.9	Izquierda	85.9	Derecha	85.0	40	%

6. FRENO

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	4052	6504	N	Eje 1	3600	6455	N	11.2	20	30	%
Eje 2	3993	4670	N	Eje 2	2855	4630	N	28.5	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
				Valor		Mínimo		Unidad			
Eficacia Total				65.1		50		%			



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
LUXOMETRO	TECNOLUX	0250	ALTAIR COMBI ART 2350/L2			
SONOMETRO	PCE	191201835	PCE-322A			
FRENOMETRO	TECMAS	FR2169	MULTIPRUEBAS AST MIX			
BANCO SUSPENSIÓN	TECMAS	FR2169	MULTIPRUEBAS AST MIX			
DESVIACIÓN LATERAL	TECMAS	FR2169	MULTIPRUEBAS AST MIX			
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2112A00644	N/A			
PIE DE REY	STARRETT	18/260135	799			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2169	MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO	YURLIAN LOPEZ MORALES
SONOMETRO	HARRY TOBON ARCILA
CAMARA	YURLIAN LOPEZ MORALES
FRENOMETRO	YURLIAN LOPEZ MORALES
VISUAL	YURLIAN LOPEZ MORALES
BANCO SUSPENSIÓN	YURLIAN LOPEZ MORALES
DESVIACIÓN LATERAL	YURLIAN LOPEZ MORALES

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EIMAR ANTONIO AREVALO AVENDAÑO
Director técnico

Fin del informe