



Ficha Nro.77244

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección**

Fecha de revisión: 16/01/2025 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 13:42:00
Hora final: 15:01:00
Duración revisión: 01 horas 19 min

Empresa de transporte: FAMITRANS
Nombre de conductor: AUDI FERNANDO CORTINES AMAYA
Placa: TSH805
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 511373
Técnicos: /SEBASTIAN RAMIREZ

Propietario: AUDI FERNANDO CORTINES AMAYA
Cédula Conductor: 15347862
Tipo: Microbus
Modelo: 2008
Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
LABRADO DE LLANTAS(mm)				
Delantera Izquierda: 7.13-Delantera Derecha: 6.35-Trasera Izquierda Interior: 5.49-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 4.05-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 4				

Observaciones generales:

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----



Fecha de Impresión
16/01/2025
15:01:00

APROBADO

Sede Ppal Cll 53 No.72-07 PBX 2306111
E-mail tecnico.colores@tecnicentroscolores.com
Medellin - Colombia

Page 1/1

RO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 5184 F.A.S: MAHA (Series: Frenos = 405827-010, Alineación: 451021-006, Suspensión: 431134-003). Visual: MAHA 340725-009 Llantas - Profundidad: SHAHE WD2108A03002, Aire: CFR GFR-01

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.37.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.20.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL F.A.S: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL Fotos: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL Visual: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL Labrado: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

HUGO ALEXANDER BELTRAN VALENCIA

Fin del Informe

RESULTADOS

Documento no es válido como un
documento oficial de revisión técnico -
mecánica FUR. El CDA no está obligado
a la aprobación de la misma.



CDA AUTOFULL COLOMBIA No 2
NIT: 901577616
CALLE 50 No. 66-20 MEDELLIN
MEDELLIN
Teléfono: 6042302299
Email: cdaautofullsas@gmail.com

INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba
2025/01/16 12:54:26

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o razón social

AUDI FERNANDO CORTINES AMAYA

Documento de identidad

CC (X) NIT () N°. 15347862

Dirección

ROBLEDO

Teléfono fijo o Numero de Celular

3224661338

Ciudad

MEDELLIN

Departamento

Antioquia

Correo Electrónico

cortines2005@hotmail.com

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TSH805	COLOMBIA	PUBLICO	MICROBUS	NISSAN	URVAN E25
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2008	10025290779	2008-10-17	BLANCO	DIESEL	JN1MG4E25Z0781040
Nº de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
ZD30019466W		2953	511373	13	SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV	
	CERRADA	2025-07-19	SI () NO () N/A (X)		

B) RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	5.38			2.50	klux	NO
		Inclinación	2.40			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	38.6			2.50	klux	NO
		Inclinación	3.20			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.00				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	45.2				klux	NO
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			45.2			225	klux	



APROBADO