

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**



No: 0002138-2504  
CDA AUTOMAS BARBOSA  
NIT 901214167-9  
CALLE 15 # 19A-65 Tel  
6263583  
BARBOSA

**FECHA**

Fecha de prueba  
2025-04-09

Nombre o razón social:

RUTAS VERDE Y BLANCO

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Dirección:

CTO BOTERO

Telefono:

3146752492

Documento de identidad:

CC. (  ) NIT. (  ) CE. (  )

No. 811010525

Ciudad:

BARBOSA

Departamento:

ANTIOQUIA

Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:
SNY986	CHEVROLET	FRR	BUS	2016	5193	316772
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10011248580	Combustible: DIESEL	Color: VERDE BLANCO	Empresa:	Conductor:	SANTIAGO MUÑOZ BEDOYA



Fecha 2025-04-09, Placa SNY986 Hora 09-05



Fecha 2025-04-09, Placa SNY986 Hora 09-13

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Frenos			Frenos			Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho				
61,6	50	%	8580	18541	N	11570	17364	N	25,8*	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	18180	27860	N	17850	27370	N	1,8	30	%
25,6	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	-1,4	Eje 2	-5,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
<b>G1 Identificación reglamentaria</b>										
G1 Distintivo de la empresa										
G1 Anclaje sillas										
G1 Estado tubos escape										
G1 Aseo General										
G1 Espejos										
G1 Pernos										
G1 Soportes										
G1 Rotulas Superiores										
G1 Rotulas Inferiores										
G1 Resortes o Ballestas										
G1 Amortiguadores										
G1 Tijeras										
G1 Limpiaparabrisas										
G1 Retrovisores										
G1 Pito										
G1 Dispositivo de velocidad										
G1 Parabrisas										
G1 Ventanillas										
G1 Pertas										
G1 Cinturones de Seguridad										
G1 Salidas emergencia y Martillo										
G1 Direccionales										
G1 Stop										
G1 Reversa										
G1: CARROCERIA										
G2: SISTEMA DE SUSPENSION										
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD										
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD										
G5: SISTEMA ELECTRICO										
G6: EQUIPO DE CARRETERA										
G7: LLANTAS										
G8: RINES										
G9: ESTADO DE PRESENTACION										
G10: SISTEMA DE DIRECCION										
G11: CHASIS										
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO										

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto			6.29
Izquierda			Derecha
Eje 1			8,61
	R1	R2	R2
Eje 2	7,44	7,56	6,9
			7,14

ING. EDILSON MATEO PAVAS

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes