

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
Exposiciones

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT. 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63.
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6022222222

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-05-10	DANIEL RUIZ	CC (X) NIT () CE () No. 1146440320			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE46 # 39 - 03 EL SALVADOR		1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
WFW012	Colombia	Público	Camioneta	Mitsubishi	L 200 2.5i
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2015	10023316157	2014-10-15	Blanco solido	Diesel	MMBJNKB40FD020861
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
4D58UCFC5634	DIESEL	2477	216155	5	SI () NO ()
				Blandaje	
				SI () NO (X)	



2025-05-10 WFW012 09:43



2025-05-10 WFW012 09:43

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	77.20		59.30		70.90		63.60
				Mínimo		Unidad	
						%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
66.60	50	%	Eje 1 Izquierdo	3327.00	4250.00	N	Eje 1 Derecho	2557.00	5142.00	23.10°	30
			Eje 2 Izquierdo	3224.00	4035.00	N	Eje 2 Derecho	2878.00	4576.00	10.70	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%
25.70	18	%									

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.19	-0.06						

Inspección Visual						
Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
Asco General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	
Ancaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Verdantes	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Eje2 Renta izquierda	CUMPLE	Ancaje S-Ros	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Auxiliares	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Cojinete	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Banderoles	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Calentador y Pintura	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Basidor	CUMPLE	Terminales Batena	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Botiquin	CUMPLE	Eje2 Renta derecha	CUMPLE	Cruceles	CUMPLE	
Eje1 Renta derecha	CUMPLE	Pho	CUMPLE	Sopletes	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Pho	CUMPLE	Distrito de la empresa	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Uomo de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	
Retractorios	CUMPLE	Eje1 Renta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Phaco	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.45
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	3.53	3.82
Eje2	3.18	3.65


 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnomat Ingeniería S.A.S - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)