



Ficha Nro.78140

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección**

Fecha de revisión: 06/02/2025 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
 Hora inicial: 16:13:00
 Hora final: 16:27:00
 Duración revisión:00 horas 14 min

Empresa de transporte: E. SERVICIO PUBLICO SIN CONVENIO
 Nombre de conductor: HERNAN ALCIDES TABORDA MESA
Placa: TSG407
Ruta: OPERACION NACIONAL N.Int: 80
 Kilometraje: 234388 Capacidad: 14
 Técnicos: /SEBASTIAN RAMIREZ/JHONATHAN RIOS
 Nro.Factura: 30697

Propietario: STEVEN CORTINES
 Cédula Conductor: 71586059
Tipo: Microbus
Modelo: 2008
 Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2025
 Marca: NISSAN
 Elaborado por:Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
 CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
 Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
Defectos Tipo B:	Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
LABRADO DE LLANTAS(mm)	Delantera Izquierda:6.2-Delantera Derecha:6.1-Trasera Izquierda Interior:5.11-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.16-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5.74			

Observaciones generales: REUBICAR EL COMO CONDUZCO PARTE TRASERA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA PLACA ... //
SE LE SUGIERE COLOCAR LEYENDA DEL DISPOSITIVO DEL CONTROL DE VELOCIDAD Y EMBLEMA DE COMO CONDUZCO PARTE INTERNA ... //

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

APROBADO



Fecha de impresión
 06/02/2025
 16:27:00

Sede Ppal.Cll 53 No.72-07 PBX:2306111
 E-mail:tecnico.colores@tecnicentrocolor.com
 Medellín - Colombia

Page 1/1