

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA. NIT. 900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-04-30	WILMAR MONSALVE	CC (X) NIT () CE () No. 71767777			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CLL77D 85A 13	1112222	Medellin	Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TMW562	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urban ahz gl
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2007	10028138177	2007-07-13	Blanco	Diesel	JN1MQ4E2520726585
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
ZD30095863K	DIESEL	3000	345500	14	SI () NO (X)
				Blindaje	SI () NO (X)



2025-04-30 TMW562 08:58



2025-04-30 TMW562 08:58

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	48.30		80.60		43.70		89.60	40	%

			Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
50.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2089.00	6737.00	N	Eje 1 Derecha	2771.00	5875.00	N	7.29	30	%	
			Eje 2 izquierdo	3775.00	7071.00	N	Eje 2 Derecha	3345.00	6049.00	N	11.40	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecha			N			%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecha			N			%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecha			N			%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.03						

Inspección Visual											
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Stop	CUMPLE						
Placa	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE						
Luz placa	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE						
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE						
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE						
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE						
Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE						
Piso	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE						
Terminales Batería	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Año General	CUMPLE						
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE						
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE						
Botiquín	CUMPLE	Reverso	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Linterna	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE						
Direccionales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Gato	CUMPLE						
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE						
Caja de dirección	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE						
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE						
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE						
Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE						
Brazos Aciales	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE	Colinaria	CUMPLE						
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Espejos	CUMPLE						
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE						
Desempeñador	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE								

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G5 SISTEMA ELÉCTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.28	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.46	4.08
Eje2	5.55	5.47


GLENDA JUÁREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)