

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

COA
Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141906-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
602 444 4444

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Documento de identidad	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	CC (X) NIT () CE () No.	1146440320
2025-07-05	DANIEL RUIZ	Ciudad	Medellin
Dirección		Departamento	Antioquia
CALLE 46 # 39 - 03 EL SALVADOR			

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
WFW012	Colombia	Público	Camioneta	Mitsubishi	L 200 2.5i
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2015	10023316157	2014-10-15	Blanco solido	Diesel	MMBJNKB40FD020861
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
4D56UCFC5634	DIESEL	2477	219608	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



2025-07-05\WFW012 12:05



2025-07-05\WFW012 12:06

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	65.70		56.40		80.80		88.30		%

Frenos

Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
56.60	50	%	Eje 1 Izquierdo	3040.00	4780.00	N	Eje 1 Derecho	2962.00	5073.00	2.57	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1908.00	3443.00	N	Eje 2 Derecho	1823.00	3892.00	4.45	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
21.90	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.17	-0.14						

Inspección Visual

Placa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruzeta	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz maestra	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Coincrista	CUMPLE	Frenos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rolulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rolulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Bandarola	CUMPLE
Amortizadores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Laminaria y Pintura	CUMPLE
Gasolador	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Boliquin	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Piso	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Gratificos de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Luces de Parques	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE CORRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de referencia		± 25
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	± 35	± 31
Eje2	± 25	± 19

Star Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimag Ingenieros S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)