



PREVY-CARS SAS NIT: 901.015.332-4 TEL.3107337839

FICHA TÉCNICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 15/07/2025 8:49:25	Nombre o razón social ESLEY DANOBIJIMENEZ GIRALDO	Documento de identidad CC: (X) NIT: () CE: () No: 1017168775
Dirección SABANETA	Teléfono 1	Ciudad SABANETA
		Departamento Antioquia

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SNV135	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUS	Marca YUTONG	Línea ZK6107HA
Modelo 2014	No. de licencia de tránsito 10029781618	Fecha matricula 24/01/2014	Color BLANCO	Combustible DIESEL	VIN o Chasis LZYTBD65E1000508
N. Motor 87573175	Tipo motor 4T	Cilindraje 6700	Kilometraje	Número de Sillas 43	Vidrios polarizados Si () No (X)
					Blindaje Si () No (X)

11. Labrado de llantas

Izquierda	Eje 1	Derecha
5mm		4,8mm
Repuesto 2,9mm		
Izquierda	Eje 2	Derecha
Externa	Interna	Interna
5,4mm	5,4mm	5,3mm
		5,3mm

D. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

D.1. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

Aprobo: <u>Si X</u> <u>No</u>	
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
Aprobo: <u>Si</u> <u>No</u>	

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.

Igual o superior a 5 para vehículos públicos.

Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.

Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz

Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

18127

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

CORROSIÓN

FUGA DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO EN EL MOTOR

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS: COMPLETO Y VIGENTE

Sebastián Gómez Castillo

JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TECNICA

Visual -SEBASTIAN GOMEZFoto #1 -SEBASTIAN GOMEZ,Foto #2 -SEBASTIAN GOMEZ,



Fin del informe

VÁLIDO SÓLO PARA
FICHA TÉCNICA
RESOLUCIÓN 0315
DE FEBRERO DE 2013

