

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA		GRUPO	tipo defecto	
DESCRIPCIÓN	A		B	
Total			0	0

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL		GRUPO	tipo defecto	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		A	B
Total			0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA		GRUPO	tipo defecto	
DESCRIPCIÓN	A		B	
Total				

Nota: Defecto tipo A: Son aquellos defecto grave que implican un peligro o riesgo inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de otros usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defecto tipo B: Son aquellos defecto que implica un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD

Aprobado: Si ☒ No ☐	No. Consecutivo:
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
Aprobado: Si ☐ No ☐	

Nota: Causal de rechazo:

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A:
b) La cantidad total de defectos Tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz.
Cuando se presenta al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Hora inicio: 11:24:14 a.m.

Hora final: 11:24:59 a.m.

PRESION ID=32 DD=32 IT=32 DT=32

PROFUNDIDAD ID=8 DO=8 IT=8 DT=8

FIN DE INFORME

G. NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO AUTORIZADO:

Jorge Ramirez Velasco

H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA INSPECCION:

ALINEACIÓN:

FRENOS:

SUSPENSIÓN:

VISUAL:

Nota:

LUCES:

SONÓMETRO:

EMISIONES:

TAXIMETRO:

FICHA DE REVISIÓN PREVENTIVA RESOLUCIÓN 315

A. INFORMACION GENERAL:

1. FECHA:
Fecha de prueba: 06/09/2025

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO:
Nombre o Razon Social: RUTAS VERDE Y BLANCO SAS
Documento de identidad: CC () NIT (X) CE () No: 811010525
Ciudad: MEDELLIN Departamento: Antioquia
Dirección: CLL 79 N 67-04 Teléfono: 6044444265

3. DATOS DEL VEHICULO:
Placa: SOQ359 País: COLOMBIA Servicio: PUBLICO Clase: BUS Marca: HINO Linea: FC4JKUZ
Modelo: 2010 No Licencia de Tránsito: 725616 Fecha matricula: 17/02/2010 Color: BLANCO VERDE Combustible: DIESEL VIN o Serial: XX12188
No Motor: F21884 Tipo motor: 4 Cilindros: 5307 Kilometraje: 1234 Número de Sillas: 40 Vidrios polarizados: SI () NO (X) Blindaje: SI () NO (X)

NUMERO INTERNO: 480

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA
Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado.

4. Emisiones Audibles				5. Intensidad e Inclinación de luces bajas				6. Suma de la intensidad de todas las luces			
Ruido Escape	Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo
Baja Derecha			dBa	*		Klux		0.5 - 3.5	%		
Baja Izquierda				*		Klux					

11. Emisión de Gases											
11a. Vehículos con ciclo OTTO				Dioxido de Carbono (CO2)				Oxigeno (O2)			
Temp °C	RPM	Monóxido de Carbono (CO)		CO2	Valor	Norma	Unidad	O2	Valor	Norma	Unidad
		CO	Valor Norma Unidad								
		Ralentí	%				%				%
		Crucero	%				%				%

11b. Vehículos con motor a Diesel (OPACIDAD)											
Temp °C	RPM	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor Norma Unidad
			%		%		%		%		%

