



FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-08-06		Nombre o razón social ROMAN RESTREPO			
Dirección CRA 50 D 92 111		Teléfono 3127922923		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa GTX526	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch	
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020690206	Fecha Matrícula 2020-06-25	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ167444	
No. Motor F4RE410C226705	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 182700	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2025-08-06 GTX526 14:13

2025-08-06 GTX526 14:12

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 89.70	Delantera Derecha	Valor 81.50	Trasera Izquierda	Valor 95.20	Trasera Derecha	Valor 80.80	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
58.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2182.00	4041.00	N	Eje 1 Derecho	2281.00	5470.00	N	4.34	30	%
			Eje 2 izquierdo	2134.00	2953.00	N	Eje 2 Derecho	2184.00	2635.00	N	2.29	30	%
33.60	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.18	Eje 2 -0.47	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Señales de advertencia	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Ancaje Sillas	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Llanta y Pintura	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Ancaje de Batería	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------


G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.00	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.43	4.55
Eje2	5.21	5.77



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

ROMAN P.D. RESTREPO TAMAYO
CL 98 54 6035. C.C.