

Sección autorizada al parquero no afecta campo de visión mínimo del conductor

* Las pruebas de luces (si aplica) está reportada en Kix a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



2025-09-04 TOP237 08:18



2025-09-04 TOP237 08:13

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Frenómetro Mixto con báscula integrada VAMAG SN: 22029418
- Termohigrómetro Marca: Techniq TMI-THN0195
- Profundímetro SHAHE SN: WD2304A0461
- Mixta - Alineador al paso mixto con sensor previo Actia SN: 441004047
- Mixta - Sonómetro EXTECH SN: 3139745
- Sonda de temperatura BRAIN BEE SN: 210317000326/EU15734
- Mixta - Alineador de luces Techniq SN: 0086
- Mixta - Probador de Holguras Actia SN: 1233450537
- Opacidad - Opacómetro (LTOE: 200 mm) Brain Bee SN: 160829000239
- Tacómetro de vibración BRAIN BEE SN: 210317000326/EU15730

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- Tecni-RTM V1.0 - Techniq Ingeniería S.A.S

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Darrison Alexander Contreras Suarez [Foto trasera], Darrison Alexander Contreras Suarez [Alineación, peso y frenos], Darrison Alexander Contreras Suarez [Inspección sensorial inferior], Darrison Alexander Contreras Suarez [Tercera placa], Darrison Alexander Contreras Suarez [Opacidad NTC4231], Darrison Alexander Contreras Suarez [Inspección sensorial motor], Darrison Alexander Contreras Suarez [Inspección sensorial interior], Darrison Alexander Contreras Suarez [Profundidad de labrado], Darrison Alexander Contreras Suarez [Inspección sensorial exterior], Darrison Alexander Contreras Suarez [Sonido], Darrison Alexander Contreras Suarez [Alineación de luces], Darrison Alexander Contreras Suarez [Foto delantera].

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JOAN SEBASTIÁN GÓMEZ CASTILLO

NOTA


1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitrroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50-51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

APROBADO

En del informe
CDA
Nº 9811037-30-0



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



SERVY CAR
NIT: 901.037.530-0
Teléfono: 6043764439 - 3106382090
E-mail: caravanas.sas@gmail.com
Dirección: Autopista Medellín Bogotá KM 44 +
850 Vereda el Chaguale
Ciudad: MARINILLA (ANTIOQUIA)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA	2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO	Documento de Identidad
Fecha de prueba: 2025-09-04	Nombre o Razón social: IVAN DARIO SUAZA VARGAS	CC (X) NIT () No: 70053050
Dirección: CLL 886 51B 60 APTO 103 MEDELLIN	Teléfono fijo o Número de Celular: 3147675911	Ciudad: Medellin
Correo Electrónico: IVANSUAZAV@GMAIL.COM		Departamento: Antioquia

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
TOP237	Colombia	Público	Microbus	Chevrolet	Npr 729
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha Matriculada	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2007	10024200855	2006-08-02	Blanco verde	Diesel	XXXX
No de Motor	Tipo Motor	Cilindrada (cm³) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 19	Blindaje
533197	DIESEL	4570	633995		SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SGAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV	
0	CERRADA	2025-09-07	SI () NO () N/A(X)		

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minimo/Rango	Unidad	Simultaneas (si/no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	3.42			2.5	Klux	SI
		Inclinación	1.47			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	2.97			2.5	Klux	SI
		Inclinación	1.07			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	3.47				Klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	2.60				Klux	SI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	3.86	13.4			Klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	3.68	11.6			Klux	SI
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			45.2			225	Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
									%

6. FRENO

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	8003	10651	N	Eje 1	8042	11944	N	0.48	(20,30)	30	%
Eje 2	8702	14890	N	Eje 2	8181	14480	N	5.99	(20,30)	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total			Valor	Minimo			Unidad				
			63.4	50			%				

APROBADO

EDA SERV CARAVANAS
NIT: 901037530-0