



Ficha Nro. 85796

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección**

Fecha de revisión: 17/09/2025 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 07:51:00
Hora final: 08:12:00
Duración revisión: 00 horas 21 min

Empresa de transporte: FAMITRANS
Nombre de conductor: AUDI FERNANDO CORTINES AMAYA
Placa: TSH805 N.Int: 8
Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 14
Kilometraje: 526175 Nro Factura: 0
Técnicos: ANDRES PUERTA

Propietario: AUDI FERNANDO CORTINES AMAYA
Cédula Conductor: 15347862
Tipo: Microbus
Modelo: 2008
Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe / Rev1 / Rev2.

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 4.83-Delantera Derecha: 4.51-Trasera Izquierda Interior: 3.1-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 2.7-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 4.38

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CDA AUTOFULL COLOMBIA No 2
NIT: 901577616
CALLE 50 No 65-20 MEDELLIN
MEDELLIN
Telefono: 6042302299
Email: cdaautofullas@gmail.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025/09/17 07.48.09	Nombre o razón social AUDI FERNANDO CORTINES AMAYA	Documento de identidad CC (X) NIT () N°: 15347862
Dirección CR 79 A92 28	Teléfono fijo o Número de Celular 3224661338	Ciudad MEDELLIN
Departamento Antioquia		
Correo Electrónico cortines2005@hotmail.com		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa TSH805	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS	Marca NISSAN	Línea URVAN E25
Modelo 2008	Número de licencia de tránsito 10025290779	Fecha de matrícula 2008-10-17	Color BLANCO	Combustible / Propulsión DIESEL	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0781040
No de motor ZD30019466W	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica) 2953	Kilometraje 526175	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 13	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2025-07-19	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	16.3			2.50	klux	NO
		Inclinación	2.30			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	16.3			2.50	klux	NO
		Inclinación	0.60			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	69.6				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	84.1				klux	NO
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 154		Máxima 225	Unidad klux		

APROBADO





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 5184 F.A.S. MAHA (Series: Frenos = 405827-010, Alineación: 451021-006, Suspensión: 431134-003). Visual: MAHA 340725-009 LLantas - Profundidad: SHAHE VD2108A03002, Aire: CFR GFR-01

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.37.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.20.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: ANDRES STEVEN PUERTA PORRAS F.A.S. ANDRES STEVEN PUERTA PORRAS Fotos: ANDRES STEVEN PUERTA PORRAS Visual: ANDRES STEVEN PUERTA PORRAS Labrado: ANDRES STEVEN PUERTA PORRAS

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

HUGO ALEXANDER BELTRAN VALENCIA

Fin del Informe