

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1
Fecha de inspección: 13/06/2024		Consecutivo: 2024-4064		
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958		Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO				
Nombre o Razón Social: GUTIERREZ BETANCUR ANDRES MAURICIO		Placa: SLE561	I interno:	Tipo: BÚS
Cedula o NIT: 98570295				
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	
Documento de identidad	X			Modelo: 2014
Licencia de conducción	X			
CRITERIOS		SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad		X		2014-10-16
Tarjeta de operación		X		2025-12-21
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)		X		2024-11-30
Revisión Bimestral		X		2024-08-13
Revisión tecno mecánica (vigente)		X		2024-12-26
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)			X	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X		
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X		
	3. Extintor N0 1	X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
	6. Cruceta	X		
	7. Linterna	X		
	8. Llanta de repuesto	X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X		
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X		
	18. Luces traseras medias	X		
	19. Luces de reversa	X		
	20. Luces de parqueo	X		
	21. Luces direccionales	X		
	22. Vidrio Panoramico	X		
	23. Luz de placa	X		
	24. Velocidad máxima	X		
	27. Como conduzco	X		
PARTE FRONTAL	Estado de la placa	X		
	29. Luces delanteras altas y bajas	X		
	30. Luces direccionales y parqueo	X		
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X		
	32. Estado de la placa	X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X		
	37. Estado general de latoneria y pintura	X		

ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIE NTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
BOTIQUIN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta romana	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
IMAGEN CORPORATIVA	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
LLANTAS	LLANTAS	X			

LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha
PIRELLI	PIRELLI	IN	EX
295/80R22.5	295/80R22.5	PIRELLI	PIRELLI
7mm	7mm	295/80R22	295/80R22
		.5	.5
7mm	7mm	6mm	8mm
Cumple	Cumple	6mm	8mm
		Cumple	Cumple
		Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES

	Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
	Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
	Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
	Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
	Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
	Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
	Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil

<p>Prepare renovación de SOAT</p> <p>Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar</p> 	<p>Realice el aseo de la cojineria</p> <p>Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad</p> 
Responsable de la inspección: JOSE MANUEL RIVAS	Firma: 
Nombre y apellido del conductor:	Firma:
Resultado de la Inspección:	Aprobado