



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 18/03/2025

Hora inicial: 07:47:00

Hora final: 08:19:00

Duración revisión:00 horas 32 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN

Nombre de conductor:

Placa: TTM676

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 319397

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JULIAN UPEGUI

Propietario:

Cédula Conductor:

Tipo: Microbus

Modelo: 2014

Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2025

Marca: HYUNDAI COUNTY


Elaborado por Inspe:/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRÁ EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR.
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5.1-Delantera Derecha:8.3-Trasera Izquierda Interior:10-Trasera Izquierda Exterior:10-Trasera Derecha Interior:10-Trasera

Derecha Exterior:10-LLanta de Repuesto:3

Observaciones generales: TERMINAR DE COLOCAR CINTA REFLECTIVA LADO DERECHO
CAUCHOS DE AMORTIGUADORES TRASEROS EN MAL ESTADO

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

Fernando O.
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA