

Ficha Nro.81624

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 16/05/2025
Hora inicial: 11:49:00
Hora final: 11:51:00
Duración revisión: 03 horas 12 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: JUAN CARLOS GOMEZ

Propietario: ENITH QUINCHIA
Cédula Conductor: 71733682

Placa: TTM676
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 293319

N.int: 676
Capacidad: 19
Nro.Factura: 132761

Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2025

Marca: HYUNDAI COUNTY

Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:


Técnicos: JAIME NARANJO/KEVIN ARANGO

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (16/05/2025 - 08:48:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE DIRECCION	Barra de Direccion	Corregido	2	A
Observacion :	TERMINALES DE LA BARRA CON JUEGO			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:4-Delantera Derecha:7.6-Trasera Izquierda Interior:9-Trasera Izquierda Exterior:9-Trasera Derecha Interior:10-Trasera Derecha Exterior:10-LLanta de Repuesto:9.5

Firma del técnico(s) o Director

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

----- FIN DEL REPORTE -----