



Ficha Nro.85149

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 26/08/2025
Hora Inicial: 08:46:00
Hora final: 08:58:00
Duración revisión: 00 horas 12 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: JUAN CARLOS GOMEZ
Placa: TTM676
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 325458
Técnicos: /SEBASTIAN MONSALVE/JEFFERSON TABARES

Propietario: ENITH QUINCHIA
Cédula Conductor: 71733082
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2025
Marca: HYUNDAI COUNTY
Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION.

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
Defectos Tipo B:	Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:10-Delantera Derecha:10-Trasera Izquierda Interior:9.7-Trasera Izquierda Exterior:10-Trasera Derecha Interior:11-Trasera Derecha Exterior:11.2-Llanta de Repuesto:5

SOAT próximo a vencerse en: 13/09/2025

Firma del técnico(s) o Director: Sebastian n

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA