



Ficha Nro.89391

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 26/12/2025  
Hora inicial: 11:27:00  
Hora final: 11:28:00  
Duración revisión: 00 horas 1 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN  
Nombre de conductor: JUAN GOMEZ

Placa: TTM676  
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES  
Kilometraje: 99999

N.Int: 676  
Capacidad: 19  
Nro. Factura: 140026

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/SEBASTIAN MONSALVE/ALEXIS RESTREPO

Propietario: HILDA QUINCHIA  
Cédula Conductor: 71733082

Tipo: Microbus  
Modelo: 2014  
Licencia: C2


Lote: SEXTA REVISION 2025  
Marca: HYUNDAI COUNTY  
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA: AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Novedades de la Inspección (26/12/2025 - 10:14:00):**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE SUSPENSION	Bujes y pasadores de Ruedas (Eje delantero)	Corregido	1	A
Observacion :	JUEGO EN TROQUE LADO DERECHO			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS(mm)**

Delantera Izquierda: 7-Delantera Derecha: 7-Trasera Izquierda Interior: 6-Trasera Izquierda Exterior: 6-Trasera Derecha Interior: 4-Trasera Derecha Exterior: 4-LLanta de Repuesto: 4

Firma del técnico(s) o Director: Sebastian Monsalve

----- FIN DEL REPORTE -----

**TECNICENTRO LOS COLORES**  
NIT. 890.302.988-7  
DIVISION TECNICO MECANICA

Fecha de Impresión  
26/12/2025  
11:28:00

Sede Ppal: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111  
E-mail: tecnico.colores@tecnicentroloscolores.com  
Medellin - Colombia

Page 1/1