

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007722-2505



**CDA INGENIERIA S.A.S**  
NIT 901084176-6  
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel  
4827213  
BOGOTÁ

<b>FECHA</b>		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>			
Fecha de prueba: 2025-05-13	Nombre o razón social: <b>CONSUELO CORREDOR BERNAL</b>	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 35315357	
Dirección: <b>CALLE 77 82 25</b>		Telefono: <b>3192242608</b>	Ciudad: <b>BOGOTA</b>		Departamento: <b>DISTRITO CAPITAL</b>
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>					
Placa: <b>WDD297</b>	Marca: <b>RENAULT</b>	Línea: <b>TRAFIC</b>	Clase: <b>MICROBUS</b>	Modelo: <b>2014</b>	Cilindraje: <b>1870</b>
Servicio: <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito: <b>10006199717</b>	Combustible: <b>DIESEL</b>	Color: <b>BLANCO GLACIAL</b>	Empresa:	Kilometraje: <b>295946</b>
				Conductor: <b>CONSUELO CORREDOR BERNAL</b>	



Inspección Sensorial			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
		G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
		G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
		G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
		G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
		G1 Tapicería	CUMPLE
		G1 Cojinería	CUMPLE
		G1 Caja de Dirección	CUMPLE
		G1 Terminales	CUMPLE
		G1 Brazos Axiales	CUMPLE
		G1 Bastidor	CUMPLE
		G1 Pisos	CUMPLE
		G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
		G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		7.44
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.88	6.11
Eje 2	6.26	6.19



*[Signature]*  
ING. DANIEL FELIPE CRUZ GAONA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.