

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005839-2505  
REVISIÓN TECNICO MECÁNICA  
Y COMPAÑIA S.A.S  
NIT 900131585  
AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel  
2031711  
Bogota D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO					
Fecha de prueba 2025-05-14	Nombre o razón social: Jairo Zamudio Vargas	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )			No. 80402648		
Dirección: CRA 11 Este 43 15 sur	Telefono: 8011657 Cel 3123786552	Ciudad: BOGOTÁ			Departamento: DISTRITO CAPITAL		
Placa: TLO412		DATOS DEL VEHICULO					
Placa: TLO412	Marca: VOLKSWAGEN	Línea: TRANSPORTER T5	Clase: MICROBUS	Modelo: 2011	Cilindrada: 1968	Kilometraje: 417834	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10003943417	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO CANDY	Empresa:	Conductor: JAIRO ZAMUDIO VARGAS		



Fecha 2025-05-14, Placa TLO412 Hora 16:56

Fecha 2025-05-14, Placa TLO412 Hora 17:00

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	55		55		41		42	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
73,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	4231	N	Eje 1 Derecho	4420	N	4,3	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2650	N	Eje 2 Derecho	3610	N	12	30	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
29,7	18	%	Eje 4 Izquierdo		Eje 5 Izquierdo	

Desviación Lateral

Eje 1	2,5	Eje 2	5,0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Arandela de batería	CUMPLE	G1 Eje 2 llan	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	Eje 2 llan	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	Eje 3 llan	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	Eje 3 llan	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	Eje 4 llan	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	Eje 4 llan	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tocca	CUMPLE	Eje 5 llan	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	Eje 5 llan	CUMPLE
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	Eje 6 llan	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	Eje 6 llan	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	Eje 1 llan	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíguin	CUMPLE	Eje 1 llan	CUMPLE
G1 Pueras	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	Eje 2 llan	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 2 llan	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 3 llan	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 3 llan	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 4 llan	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 4 llan	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.55	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3.58	3.62
Eje 2	3.65	3.52

## REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y CIA. S.A.S

- Carrera 27 # 28-78 Sur - Bogotá
- 203 1711
- 318 889 5129 - 315 311 4074
- revitec.sas.bogota@gmail.com
- www.rtsas.com.co



ING EDUAR JULIAN ARDILA ARDILA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.